

MICRA

Schnittstellenbeschreibung



Copyright by Carl Valentin GmbH / 7918011.0409

Angaben zu Lieferung, Aussehen, Leistung, Maßen und Gewicht entsprechen unseren Kenntnissen zum Zeitpunkt des Drucks.

Änderungen sind vorbehalten.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten.

Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung von Carl Valentin GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Durch die ständige Weiterentwicklung der Geräte können evtl. Abweichungen zwischen der Dokumentation und dem Gerät auftreten.

Die aktuelle Version ist unter www.carl-valentin.de zu finden.

Warenzeichen

Alle genannten Marken oder Warenzeichen sind eingetragene Marken oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer und ggf. nicht gesondert gekennzeichnet. Aus dem Fehlen der Kennzeichnung kann nicht geschlossen werden, dass es sich nicht um eine eingetragene Marke oder ein eingetragenes Warenzeichen handelt.



Carl Valentin GmbH

Postfach 3744 78026 Villingen-Schwenningen Neckarstraße 78 – 86 u. 94 78056 Villingen-Schwenningen

Phone +49 (0)7720 9712-0 Fax +49 (0)7720 9712-9901 E-Mail info@carl-valentin.de Internet www.carl-valentin.de

SERIELLE DATENÜBERTRAGUNG	1
XON / XOFF - Protokoll	1
Steckerbelegung (9-pol. DSUB Buchse)	1
Anschluss RS 232	2
Anschlussbelegung RS485 und RS422	3
PARALLELE DATENÜBERTRAGUNG	4
Anschluss	5
DREHUNG VON TEXT, CODE UND GRAFIK	6
BESTIMMUNG DES FUßPUNKTES	6
DATENFORMAT	7
Erklärungen	8
Definition von Feldattributen/Feldeigenschaften (optional)	9
Feldnamen	
Feldauswahl über frei definierbare Feldnummer	
Vorder- und Hintergrund	12
MASKENSATZ	13
Text	13
Standard Code	14
2D Barcodes	16
Rechteck	
Linie	
Interne Grafik	23
TEXTSATZ	24
Beispiele	25
Beispieletikett	25
GRAFIK	26
Allgemeines Grafikformat	26
Grafik im PCX-Format	27
VARIABLEN	29
Satzaufbau	29
Kettenfeld	29
Numerator	
Erweiteter Numerator	
Währungsvariable	
GS1-128 (EAN 128) Parser	
Berechnung EPC (Electronic Product Code)	33

PARAMETERSÄTZE	34
Etiketten Parameter	34
Etikettenlichtschranke	38
Spendelichtschranke	39
Geräte Parameter	40
Schnittstellen	42
Offset Werte	44
Service Funktionen	46
Drucken	
Remote Konsole	51
PARAMETERSÄTZE FÜR OPTIONEN	52
Netzwerk	52
Messer	55
Spender	56
Datum- und Uhrzeit	57
AUTOSTATUS	61
ZEICHENSÄTZE	63
Internationaler ANSI Zeichensatz	65
Codepage 437	66
Codepage 850	67
Codepage 852	68
Codepage 857	69
GEM Deutsch	70
GEM Englisch	71
GEM Französisch	72
GEM Schwedisch	73
GEM Dänisch	74
SCHRIFTMUSTER	75
Bitmap Fonts (nicht proportional)	75
Bitmap Fonts (proportional)	75
INDEX	77

SERIELLE DATENÜBERTRAGUNG

XON / XOFF - Protokoll

Das XON / XOFF Protokoll wird im Speichermodus angewendet. Der XON-Code (Hex 11) zeigt die Empfangsbereitschaft des Druckers an. Wird der XOFF-Code (Hex 13) angezeigt, muss die Datenübertragung unterbrochen werden. Um Datenverlust zu vermeiden, werden aber trotzdem noch einige Daten in den Datenspeicher übernommen.

Wenn im Empfangsspeicher wieder genügend Platz ist, wird der XON-Code (Hex 11) angezeigt.

Steckerbelegung (9-pol. DSUB Buchse)




Pin	Signal	Beschreibung
2	RxD	Datenempfangsleitung
3	ΤxD	Datensendeleitung
4	DTR	HW-Handshake
5	GND	GND-Signal

1


Anschluss RS 232

Anschlußbelegung (Kabel)

XON / XOFF - Protokoll: z.B. Anschluß an IBM-kompatible Rechner



Hardware-Handshake:



Anschlussbelegung RS485 und RS422

Steckerbelegung (9-pol. DSUB Buchse)



PIN an DSUB Buchse	Funktion RS422 (Vollduplex)	Funktion RS485 (Halbduplex)
1	GND	GND
2	n/c	n/c
3	n/c	n/c
4	RxD-	n/c
5	RxD+	n/c
6	n/c	TxD (RxD)-
7	n/c	TxD (RxD)+
8	TxD-	n/c
9	TxD+	n/c

PARALLELE DATENÜBERTRAGUNG

Schnittstelle: Parallel Interface

Synchronisation mit STROBE - Signal

Handshake mit BUSY - Signal

Alle Signalpegel sind TTL - kompatibel

Anschluss: Stecker AMPHENOL 57-30360

PIN 1 STROBE

Der Normalzustand dieses Signals ist 'HIGH'. Bei abfallender Signalflanke erfolgt die Daten-Übernahme von DATA 1..... DATA 8.

PIN 2 . . . 9 DATA 1 DATA 8

Parallele Dateninformation

PIN 10 ACKNLG

PIN 11 BUSY

Der Normalzustand dieses Signals ist 'LOW'. Nach der abfallenden Flanke des STROBE-Signals ändert BUSY seinen Signalpegel auf 'HIGH'. Dieser Signalpegel bleibt so lange

erhalten, wie der Drucker mit dem


angekommenen Datenbyte beschäftigt ist.

Anschluss

AMP 36 (Centronics Buchse)

Signal Pin-Nr.	Signalname	Richtung	Funktion
1	STROBE	(Eingang)	Das STROBE-Signal gibt an, dass Daten eingelesen werden können. Die Impulsbreite an der Empfängerleitung muss mindestens 0,5 µs betragen
2 3 4 5 6 7 8 9	DATA 0 DATA 1 DATA 2 DATA 3 DATA 4 DATA 5 DATA 6 DATA 7	(Eingang) (Eingang) (Eingang) (Eingang) (Eingang) (Eingang) (Eingang) (Eingang)	Diese Signale stellen an den Drucker gesendete Datenbits dar. Ein HIGH-Pegel entspricht logisch 1, ein LOW-Pegel logisch 0.
10	ACKNLG	(Ausgang)	Ein Impuls von ca. 12 μs, der bei LOW-Pegel den Dateneingang bestätigt und die weitere Empfangsbereitschaft des Druckers signalisiert.
11	BUSY	(Ausgang)	Ein HIGH-Pegel besagt, dass der Drucker keine Daten empfangen kann. Unter folgenden Bedingungen geht das Signal HIGH: 1) bei Dateneingang (Impuls für jedes Zeichen) 2) während eines Druckvorgangs 3) im Offline-Status 4) bei Druckerstörungen
12	PE	(Ausgang)	Ein HIGH-Pegel zeigt an, dass der Papiervorrat aufgebraucht ist.
13 14 15	SELECT AUTOFEED GND	(Ausgang)	High Online
16	GND		Signalerde.
17	CHASSISGND		Masse, nicht mit Signalerde verbunden.
18 19-30	+ 5V GND		ca. 4,8V (max. 100mA) Rückleiter für verdrillte Leitungspaare.
31	not used		Nicht belegt.
32	FAULT	(Ausgang)	Signal geht LOW, wenn 1) der Papiervorrat aufgebraucht ist 2) der Drucker Offline geschaltet ist oder 3) ein Fehler aufgetreten ist.
33	not used		
34	not used		
35	not used		
36	not used		


DREHUNG VON TEXT, CODE UND GRAFIK



BESTIMMUNG DES FUßPUNKTES

Der Fußpunkt ist der Bezugspunkt für die Positionsangabe. Gleichzeitig ist der Fußpunkt der Punkt, um den das markierte Objekt gedreht wird.

Um den Fußpunkt im Maskensatz festlegen zu können, werden die möglichen Fußpunkte von links oben (1) nach rechts unten (9) durchnummeriert. Der Standard Fußpunkt ist links unten (7). Dieser Fußpunkt wird auch dann verwendet, wenn im Maskensatz keine Angabe vorhanden ist.



DATENFORMAT

Das Datenformat besteht aus 4 Teilen, dem Maskensatzteil, dem Textteil, dem Garfikteil und dem Kommandoteil.

Für ein n-zeiliges Etikett sind zu übertragen:

- n Maskensätze
- n Textsätze
- n Grafiksätze (wenn nötig)
- 1 Kommandosatz

Der Kommandosatz muss immer zum Schluss übertragen werden!

Zu jedem Text auf einem Etikett gehört ein MASKENSATZ und ein TEXTSATZ mit derselben Feldnummer.

Zu jedem Code auf einem Etikett gehören ein MASKENSATZ und ein TEXTSATZ mit derselben Feldnummer.

Zu jeder Box oder Linie auf einem Etikett gehört nur ein MASKENSATZ.

Zu jeder Grafik auf einem Etikett gehören je nach Größe bzw. Höhe mehrere Grafiksätze, z.B. eine Grafik mit einer Höhe von 10 mm benötigt 80 Grafiksätze, oder die entsprechenden PCX-Daten.

Beispiele:

Etikett mit 3 Zeilen Text: 3 Maskensätze

3 Textsätze

1 Kommandosatz

Etikett mit 2 Zeilen Text, 1 Box und 3 Linien: 6 Maskensätze

2 Textsätze

1 Kommandosatz

Für die gesamten Datensätze gilt folgendes:

Jeder Satz beginnt mit: SOH = Start des Datenübertragungsblock → HEX-Format 01 und endet mit: ETB = Ende des Datenübertragungsblock → HEX-Format 17

Alternativ kann das Startzeichen SOH auf $5E_{HEX}$, das Endezeichen ETB auf $5F_{HEX}$ eingestellt werden. Dies ist dann erforderlich, wenn das angeschlossene System (z.B. UNIX) keine Steuerzeichen übertragen kann.

Alle anderen Datensätze → ASCII-Format, werden aber als hexadezimale Zeichen übertragen.

Beispiel: A = Kennung für Maskensatz - Übertragung: 41_{HFX}

n = Feldnummer '01' - Übertragung: 30_{HFX}, 31_{HFX}

Erklärungen

x-Koordinate: Maß von rechts in mm

wird vom Druckkopfnullpunkt bis zum linken unteren Punkt (Fußpunkt) einer Zeile

gemessen

y-Koordinate: Maß von oben in mm

wird vom Etikettenanfang bis zum linken unteren Punkt (Fußpunkt) einer Zeile

gemessen

Bitmap - nicht proportional

nicht proportional: 01 = FONT 01 0,8 x 1,1 mm - 127 Zeichen

 02 = FONT 02
 1,2 x 1,7 mm
 - 255 Zeichen

 03 = FONT 03
 1,8 x 2,6 mm
 - 255 Zeichen

 04 = FONT 04
 4,0 x 5,6 mm
 - 127 Zeichen

 05 = FONT 05
 1,8 x 3,2 mm - Unterlängen
 - 255 Zeichen

 06 = FONT 06
 1,5 x 2,9 mm
 - 127 Zeichen

06 = FONT 06 1,5 x 2,9 mm - 127 Zeichen 07 = FONT 07 1,2 x 2,2 mm - Unterlängen - 255 Zeichen

Bitmaps Bitmap - proportional

proportional: 21 = FONT 21 (1,0; 13) - 255 Zeichen

22 = FONT 22 (1,8; 21) - 255 Zeichen 23 = FONT 23 (2,6; 31) - 255 Zeichen 24 = FONT 24 (5,6; 67) - 255 Zeichen 28 = FONT 28 (4,0; 48) - 255 Zeichen 29 = FONT 29 (0,8; 9) - 255 Zeichen

Um eine optimale Druckqualität zu erreichen, sollte immer der größtmögliche Zeichensatz verwendet werden.

Definition von Feldattributen/Feldeigenschaften (optional)

Erklärung: Zusätzlich zum Maskensatz 'AM[] ...' wurde die Möglichkeit geschaffen, weitere

Feldeigenschaften zu definieren. Um eine hohe Flexibilität zu erreichen, haben die Feldeigenschaften jeweils eigene Namen/Bezeichnungen erhalten. Dadurch sind die Reihenfolge sowie die Anzahl der Feldeigenschaften frei. Der Maskensatz 'AC[]' wird

bei Bedarf zusätzlich zum Maskensatz 'AM[]' an den Drucker übertragen.

Aufbau Maskensatz: (SOH)AC[]at1=wert,at2= wert,...(ETB)

Attribut (at):	Beschreibung
	ITF 14 (siehe Seite 15)
BT	Trägerbalken-Typ
BW	Breite der Trägerbalken
QZ	Ruhezone in 1/100 mm
	Feldname (siehe Seite 10)
NAME	Definition des Feldnamens
	Feldnummer (siehe Seite 11)
FN	Frei definierbare Feldnummer
	Vorder- und Hintergrund (siehe Seite 12)
BGND	Hintergrund des Feldes
FGND	Vordergrund des Feldes

Diese Tabelle wird ständig erweitert. Die aktuelle Version erhalten Sie auf Anfrage.

Feldnamen

Anwendung (kundenspezifisch)


- 1. Etikett wird mit Labelstar Office/Labelstar PLUS erzeugt.
- 2. Etikettendaten werden auf der Memory Card des Druckers gespeichert.
- 3. Eine externe Steuerung (SPS, Waage, ERP-System, usw.) ändert variable Felder des Etiketts (z.B. Gewicht, Art-Nr., Los-Nummer, usw.) und startet den Ausdruck des Etiketts.

Erklärung (nur Labelstar PLUS)

Bisher wurden die Felder durch Nummern (1, 2, 3, ...) bezeichnet, die durch die Reihenfolge der Erstellung in Labelstar PLUS bestimmt wurden. Bei nachträglichen Änderungen des Etiketts wurde diese Feldnummer eventuell geändert, wodurch der Zugriff auf ein bestimmtes Feld nicht mehr möglich war. Durch den Feldnamen ist diese Abhängigkeit aufgehoben.

Vorgehensweise - Labelstar PLUS

a) - Eingabe des Feldbezeichners



- Aktivieren der Option 'Feldbezeichner übertragen'



- b) Etikett auf Memory Card des Druckers speichern
- Die externe Steuerung l\u00e4dt zuerst das gespeicherte Etikett von der Memory Card des Druckers mit (SOH)FMB---rF(ETB) Siehe Kapitel 'Memory Card'.
- d) Mit dem Textsatz (SOH)BV[NAME]...(ETB) wird der Inhalt des Feldes bestimmt.
- e) Mit dem Parametersatz **(SOH)FBC---rS-----(ETB)** wird der Druck gestartet. Siehe Kapitel 'Drucken'.

Vorgehensweise - Labelstar Office

- a) Die Namen der Feldbezeichner werden von Labelstar Office automatisch vergeben und an den Drucker übertragen.
- b) Etikett auf Memory Card des Druckers speichern
- Die externe Steuerung l\u00e4dt zuerst das gespeicherte Etikett von der Memory Card des Druckers mit (SOH)FMB---rF(ETB)
 Siehe Kapitel 'Memory Card'.
- d) Mit dem Textsatz (SOH)BV[NAME]...(ETB) wird der Inhalt des Feldes bestimmt.
- e) Mit dem Parametersatz **(SOH)FBC---rS-----(ETB)** wird der Druck gestartet. Siehe Kapitel 'Drucken'.

Feldauswahl über frei definierbare Feldnummer

Mit dem nachfolgend beschriebenen Attribut kann einem Feld eine frei definierbare Feldnummer zugewiesen werden. Diese Feldnummer muss nicht eindeutig sein, d.h. es können mehrere Felder dieselbe Feldnummer haben. Auf diese Weise kann verschiedenen Feldern derselbe Feldinhalt zugewiesen werden.

Hierzu wird folgende Attribut-Kennung festgelegt:

Attribut	Beschreibung
FN	frei definierbare Feldnummer

Nachdem mit dem AC-Maskensatz die Feldnummer vergeben wurde,

```
(SOH)AC[n]FN=nr(ETB)

n = Feldindex
nr = frei definierbare Feldnummer
```

kann mit dem neuen BF-Textsatz auf das Feld bzw. die Felder zugegriffen werden:

```
(SOH)BF[nr]text(ETB)
nr = Feldnummer
text = Feldinhalt
```

Beispiel

```
// Feldnummer für Feld 1 und Feld 2 vergeben
(SOH)AM[1]1000;2500;0;4;2;7;400;400;0(ETB)
(SOH)AC[1]FN=100(ETB)
(SOH)AM[2]2000;2500;0;30;2;4000;9;3;0;1(ETB)
(SOH)AC[2]FN=100(ETB)

// Zugriff auf Feld 1 und Feld 2 über Feldnummer
(SOH)BF[100]1234567890(ETB)
```

Vorder- und Hintergrund

Für folgende Objekte/Felder lassen sich Vorder- und Hintergrund explizit festlegen:

- Bitmap Text (nur Vordergrund)
- TrueDoc-Text (nur Vordergrund)
- Grafik von Memory Card (nur Vordergrund)
- Linie (nur Vordergrund)
- Rechteck (nur Vordergrund)
- QR-Code (nur Vordergrund)
- GS1 DataBar (RSS) (nur Vordergrund)
- CODABLOCK (nur Vordergrund)
- DataMatrix (nur Vordergrund)
- PDF417 (nur Vordergrund)
- CODABAR (nur Vordergrund)
- Code 128 (nur Vordergrund)
- Code 2/5 Interleaved (nur Vordergrund)
- Post Leitcode (nur Vordergrund)

- Post Identcode (nur Vordergrund)
- ITF 14 (nur Vordergrund)
- Code 39 (nur Vordergrund)
- Code 39 Extended (nur Vordergrund)
- Code 93 (nur Vordergrund)
- EAN ADD ON (nur Vordergrund)
- EAN 13 (nur Vordergrund)
- EAN 8 (nur Vordergrund)
- GS1-128 (nur Vordergrund)
- Pharmacode (nur Vordergrund)
- PZN-Code (nur Vordergrund)
- UPC-A (nur Vordergrund)
- UPC-E (nur Vordergrund)

Hierzu werden folgende Attribut-Kennungen festgelegt:

BGND	Hintergrund des Feldes	
FGND	Vordergrund des Feldes	

Den Attributen können folgende Werte zugeordnet werden:

0	schwarz
1	weiß
2	invertiert
3	transparent
4	Standard

schwarz: Der Inhalt des Feldes wird in schwarz auf das Etikett generiert (bisheriger Standard).

weiß: Der Inhalt des Feldes wird in weiß auf das Etikett generiert.

invertiert: Der Inhalt des Feldes wird invertiert zum Hintergrund auf das Etikett generiert.

transparent: Der Inhalt des Feldes wird transparent auf das Etikett generiert – keine Veränderung

des bis dahin generierten Inhaltes.

Wird das Attribut für den Hintergrund gesetzt, hat dies Auswirkungen auf alle bisher generierten Felder in diesem Bereich. Bei der Auswahl von weiß oder schwarz werden die darunter liegenden Felder überdeckt. Bei der Verwendung von invertiert ändern sie ihre Farbe.

Der Attributwert für den Vordergrund bezieht sich immer auf den aktuellen Hintergrund. Ist für diesen kein Attribut explizit gesetzt, werden alle bisher in diesem Bereich generierten Felder als Hintergrund betrachtet

Bei der Generierung wird immer zuerst das Attribut für den Hintergrund (soweit gesetzt) und dann das Attribut für den Vordergrund (soweit gesetzt) verarbeitet.

Beispiel:

```
// Feld für Bitmaptext anlegen
(SOH)AM[1]2000;5000;0;1;0;21;2;2;50;7(ETB)

// Inhalt Textfeld
(SOH)BM[2]Invertierter Text(ETB)

// Textfeld invertieren
(SOH)AC[2]BGND=3;FGND=2(ETB)
```

MASKENSATZ

Text

	AM[n]y;x;p;a;d;z;dy;dx;lp;dp			
Α				
M	Kennung für Protokollversion			
n	Feldnummer			
У	Y-Position in 1/100 mm			
X	X-Position in 1/100 mm			
	Kennung für Phantomfeld			
р	0 = Ausdruck			
	1 = kein Ausdruck			
	Kennung für Feldart			
а	1 = Bitmap Font			
	2 = Bitmap Font invers			
	Drehung			
	$0 = 0^{\circ}$			
d	1 = 90°			
	2 = 180°			
	3 = 270°			
	Zeichensatz für nicht proportionale Bitmap Fon	• •		
	01 = FONT 01	127 Zeichen		
	02 = FONT 02	255 Zeichen		
	03 = FONT 03 1,8 x 2,6 mm	255 Zeichen		
	04 = FONT 04 4,0 x 5,6 mm	127 Zeichen		
	05 = FONT 05 1,8 x 3,2 mm - Unterlängen 06 = FONT 06 1.5 x 2,9 mm	255 Zeichen		
_	, ,	127 Zeichen		
Z	07 = FONT 07 1,2 x 2,2 mm - Unterlängen Zeichensatz für proportionale Bitmap Fonts (1+2)	255 Zeichen		
	21 = FONT 21 (1,0; 13)	255 Zeichen		
	22 = FONT 22 (1,8; 21)	255 Zeichen		
	23 = FONT 23 (2,6; 31)	255 Zeichen		
	24 = FONT 24 (5,6; 67)	255 Zeichen		
	28 = FONT 28 (4,0; 48)	255 Zeichen		
	29 = FONT 29 (0,8; 9)	255 Zeichen		
dy	Dehnung in Y-Richtung	200 Zelenen		
	Bitmap Fonts Faktor 09			
dx	Dehnung in X-Richtung			
ux	Bitmap Fonts Faktor 0-9			
	'			
lp	Zeichenabstand in 1/100 mm			
dp	Fußpunkt			
	1 = links oben			
	2 = Mitte oben			
	3 = rechts oben			
	4 = links zentriert 5 = Mitte zentriert			
	6 = rechts zentriert			
	7 = links unten (Standard) 8 = Mitte unten			
	9 = rechts unten			
	3 = recits unter			

Standard Code

	AM[n]y;x;p;a;d;h;v1;v2;pz;z;dp		
Α	Kennung für Maskensatz		
М	Kennung für Protokollversion		
n	Feldnummer		
у	Y-Position in 1/100 mm		
x	X-Position in 1/100 mm		
	Kennung für Phantomfeld		
р	0 = Ausdruck 1 = kein Ausdruck		
а	Kennung für Feldart 30 = Code 39 31 = Code 2/5 interleaved 32 = EAN 8 33 = EAN 13 34 = UPC A 35 = UPC E 36 = CODABAR 37 = Code 128 38 = EAN ADD ON 39 = GS1-128 (EAN 128) 40 = Code 93 41 = PZN 42 = 2/5 Industrie 43 = Leitcode 44 = Identcode 46 = Code 39 extended 47 = Code 128 A 48 = Code 128 B 49 = Pharmacode		
d	Drehung 0 = 0° 1 = 90° 2 = 180° 3 = 270°		
d	Drehung $0 = 0^{\circ}$ $1 = 90^{\circ}$ $2 = 180^{\circ}$ $3 = 270^{\circ}$		
h	Höhe des Symbols in 1/100 mm		
v1	Verhältnis 1; Modulbreite 'DICK'		
v2	Verhältnis 2; Modulbreite 'DÜNN' bzw. SC-Zahl		
pz	Prüfzifferberechnung 0 = keine Prüfzifferberechnung 1 = Prüfzifferberechnung 4 = invers - keine Prüfzifferberechnung 5 = invers - Prüfzifferberechnung		
z	Klarschriftzeile 0 = keine Klarschriftzeile 1 = mit Klarschriftzeile		
dp	Fußpunkt 1 = links oben 4 = links zentriert 7 = links unten (Standard) 2 = Mitte oben 3 = rechts oben 6 = rechts zentriert 9 = rechts unten		

ITF Code

	AM[n]y;x;p;a;d;h;v1;v2;pz;z;dp		
Α	Kennung für Maskensatz		
М	Kennung für Protokollversion		
n	Feldnummer		
У	Y-Position in 1/100 mm		
Х	X-Position in 1/100 mm		
р	Kennung für Phantomfeld 0 = Ausdruck 1 = kein Ausdruck		
а	Kennung für Feldart 56 = ITF 14		
d	Drehung 0 = 0° 1 = 90° 2 = 180° 3 = 270°		
h	Höhe des Symbols in 1/100 mm		
v1	Verhältnis 1; Modulbreite 'DICK'		
v2	Verhältnis 2; Modulbreite 'DÜNN' bzw. SC-Zahl		
pz	Prüfzifferberechnung 0 = keine Prüfzifferberechnung 1 = Prüfzifferberechnung 4 = invers - keine Prüfzifferberechnung 5 = invers - Prüfzifferberechnung		
_	Klarschriftzeile		
Z	0 = keine Klarschriftzeile 1 = mit Klarschriftzeile		
dp	Fußpunkt 1 = links oben 2 = Mitte oben 3 = rechts oben 4 = links zentriert 5 = Mitte zentriert 6 = rechts zentriert 7 = links unten (Standard) 8 = Mitte unten 9 = rechts unten		


Um die Trägerbalken des ITF 14 drucken zu können, müssen folgende zusätzliche Eigenschaften für den Code 2/5 eingestellt werden:

Hierzu sind folgende Feldeigenschaften festgelegt:

Eigenschafts- bezeichnung	Beschreibung
ВТ	Trägerbalken-Typ (bearer bar type) 0 = keine Trägerbalken 1 = oben/unten 2 = Rechteck
BW	Breite der Trägerbalken (bearer bar width) in 1/100 mm
QZ	Ruhezone (quiet zone) in 1/100 mm

Beispiel

```
// BARCODE (1/100 mm)
(SOH)AM[1]4498;7076;0;31;2;3000;12;4;0;1;3(ETB)
(SOH)AC[1]BT=2;BW=150;QZ=600(ETB)
(SOH)BM[1]1234567890123(ETB)
```



2D Barcodes

PDF417

	AM[n]y;x;p:a;d;s;rw;rh;ec;z;dp;c;r
Α	Kennung für Maskensatz
М	Kennung für Protokollversion
n	Feldnummer
у	Y-Position in 1/100 mm
X	X-Position in 1/100 mm
p	Kennung für Phantomfeld
F	0 = Ausdruck
	1 = kein Ausdruck
а	Kennung für Feldart
	50 = PDF417
	Drehung
	$0 = 0^{\circ}$
d	1 = 90°
	2 = 180°
	3 = 270°
S	Größe des Symbols
rw	Verhältnis Breite
rh	Verhältnis Höhe
ес	Error Correction Level
	0 - ECC Level = 0
	1 - ECC Level = 2
	2 - ECC Level = 6
	3 - ECC Level = 14
	4 - ECC Level = 30
	5 - ECC Level = 62
	6 - ECC Level = 126
	7 - ECC Level = 254
	8 - ECC Level = 510
Z	Stil
	0 = Standard
	1 = Truncated 2 = Naked
	3 = Bare
dp	Fußpunkt
	1 = links oben
	2 = Mitte oben
	3 = rechts oben
	4 = links zentriert
	5 = Mitte zentriert
	6 = rechts zentriert
	7 = links unten (Standard)
	8 = Mitte unten
	9 = rechts unten
С	Anzahl Bahnen
	0 = automatisch, 1-30
r	Anzahl Zeilen
	0 = automatisch, 3-90

MAXICODE

	AM[n]y;x;p;a;d;0;sn;ns;m;0;dp		
Α	Kennung für Maskensatz		
М	Kennung für Protokollversion		
n	Feldnummer		
у	Y-Position in 1/100 mm		
Х	X-Position in 1/100 mm		
р	Kennung für Phantomfeld		
	0 = Ausdruck		
	1 = kein Ausdruck		
а	Kennung für Feldart		
	51 = MAXICODE		
	Drehung		
	0 = 0°		
d	1 = 90°		
	2 = 180°		
	3 = 270°		
0	Dummy		
sn	Nummer des Symbols		
ns	Anzahl Symbole		
m	Mode		
	2 = Zustellernachricht (US Carrier)		
	3 = Zustellernachricht (International Carrier)		
	4 = Standardnachricht		
0	Dummy		
dp	Fußpunkt		
	1 = links oben		
	2 = Mitte oben		
	3 = rechts oben		
	4 = links zentriert		
	5 = Mitte zentriert		
	6 = rechts zentriert		
	7 = links unten (Standard)		
	8 = Mitte unten		
	9 = rechts unten		

DataMatrix

	AM[n]	y;x;p;a;d;s;aw;ah;ec	:f:dp
Α	Kennung für Maskens		,-, <u>-</u> -
М	Kennung für Protokollversion		
n	Feldnummer		
у	Y-Position in 1/100 mi	m	
X	X-Position in 1/100 mi		
p	Kennung für Phantom		
	0 = Ausdruck	Tolu	
	1 = kein Ausdruck		
а	Kennung für Feldart		
	52 = DataMatrix		
	Drehung		
_	0 = 0°		
d	1 = 90°		
	2 = 180° 3 = 270°		
s	Symbolgröße in 1/100	mm	
aw	Verhältnis Breite	111111	
ah	Verhältnis Höhe		
ec	Error Correction		
	0 - ECC Type = 0	ECC Level = 0	Overhead = 0 %
	1 - ECC Type = 0	ECC Level = 40	Overhead = 33 %
	2 - ECC Type = 2	ECC Level = 50	Overhead = 35 % Overhead = 25 %
	3 - ECC Type = 6	ECC Level = 80	Overhead = 33 %
	4 - ECC Type = 8	ECC Level = 100	Overhead = 50 %
	5 - ECC Type = 9*	ECC Level = 110	Overhead = 75 %
	6 - ECC Type = 10*	ECC Level = 120	Overhead = 50 %
	7 - ECC Type = 11* 8 - ECC Type = 12	ECC Level = 130 ECC Level = 140	Overhead = 67 % Overhead = 75 %
	9 - ECC Type = 12	ECC Level = 200	Overhead = 0 %
f	Format ID der Daten		
	0 - Format ID = 11 (ทเ	ımmerisch, 2000 Zeich	ien)*
		nmerisch, 500 Zeichen	
		nabetisch, 500 Zeicher	
		habetisch + Punktierun hanumerisch, 500 Zeic	
	5 - Format ID = 4 (alph 5 - Format ID = 5 (siel		ilen)
	6 - Format ID = 6 (ach		
	7 - Format ID = 7 (vor	programmiert, 500 Zeic	
		ohabetisch, 2000 Zeich	
dn		ohanumerisch, 2000 Z	eichen)
dp	Fußpunkt		
	1 = links oben 2 = Mitte oben		
	3 = rechts oben		
	4 = links zentriert		
	5 = Mitte zentriert		
	6 = rechts zentriert		
	7 = links unten (Stand	ard)	
	8 = Mitte unten		
	9 = rechts unten		

-

^{*} nicht vom Drucker unterstützt

CODABLOCK F

	AM[n]y;x;p;a;d;h;nc;nl;m;s;dp		
Α	Kennung für Maskensatz		
М	Kennung für Protokollversion		
n	Feldnummer		
у	Y-Position in 1/100 mm		
Х	X-Position in 1/100 mm		
р	Kennung für Phantomfeld		
	0 = Ausdruck 1 = kein Ausdruck		
а	Kennung für Feldart		
	53 = CODABLOCK F		
d	Drehung 0 = 0° 1 = 90° 2 = 180° 3 = 270°		
h	Höhe einer Zeile im Symbol		
nc	Anzahl Zeichen/Zeile		
nl	Anzahl Zeilen		
m	Mode		
s	Modulgröße		
dp	Fußpunkt		
	1 = links oben 2 = Mitte oben 3 = rechts oben 4 = links zentriert 5 = Mitte zentriert 6 = rechts zentriert 7 = links unten (Standard) 8 = Mitte unten 9 = rechts unten		

GS1 DataBar (RSS)

	AM[n]y;x;p;a;d;s;m;k;t;0;dp
Α	Kennung für Maskensatz
М	Kennung für Protokollversion
n	Feldnummer
у	Y-Position in 1/100 mm
Х	X-Position in 1/100 mm
р	Kennung für Phantomfeld
	0 = Ausdruck
_	1 = kein Ausdruck
а	Kennung für Feldart
	54 = GS1 DataBar (RSS)
	Drehung
d	$0 = 0^{\circ}$ $1 = 90^{\circ}$
	2 = 180°
	3 = 270°
d	Drehung
	$0 = 0^{\circ}$ $1 = 90^{\circ}$ $2 = 180^{\circ}$ $3 = 270^{\circ}$
S	Anzahl der Segmente pro Zeile [222]
m	Modulbreite [112]
k	Separator Höhe [1,2]
t	Symboltyp
	1 = GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14)
	2 = GS1 DataBar Truncated (RSS-14 Truncated)
	3 = GS1 DataBar Stacked (RSS-14 Stacked) 4 = GS1 DataBar Stacked Omnidirectional (RSS-14 Stacked Omnidirectional)
	5 = GS1 DataBar Limited (RSS Limited)
	6 = GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded)
0	nicht verwendet
dp	Fußpunkt
	1 = links oben
	2 = Mitte oben
	3 = rechts oben
	4 = links zentriert
	5 = Mitte zentriert 6 = rechts zentriert
	7 = links unten (Standard)
	8 = Mitte unten
	9 = rechts unten

QR Code

	AM[n]y;x;p;a;d;mo;cs;ms;cw;ec;dp
Α	Kennung für Maskensatz
М	Kennung für Protokollversion
n	Feldnummer
У	Y-Position in 1/100 mm
Х	X-Position in 1/100 mm
р	Kennung für Phantomfeld
	0 = Ausdruck
	1 = kein Ausdruck
а	Kennung für Feldart
	57 = QR Code
	Drehung
١.	0 = 0°
d	1 = 90°
	2 = 180° 3 = 270°
mo	Code Model
	1 = Code Model 1
	2 = Code Model 2
CS	Character set
	N = Nummerisch
	A = Alphanumerisch
	B = 8-bit Byte K = Kanji
ms	Masking
	-1 = Auto
	0-7 = Mask x
	8 = Kein Masking
CW	Zeilenbreite in 1/100 mm pro Modul
	Wertebereich: 0-800
ec	Fehlerkorrektur (Wiederherstellungskapazität)
	L = 7%
	M = 15%
	Q = 25% H = 30%
dp	Fußpunkt
	1 = links oben
	2 = Mitte oben
	3 = rechts oben
	4 = links zentriert
	5 = Mitte zentriert
	6 = rechts zentriert
	7 = links unten (Standard)
	8 = Mitte unten 9 = rechts unten
	J - IGOIRO UIRGII

Rechteck

	AM[n]y;x;p;a;h;b;s;m;dp		
Α	Kennung für Maskensatz		
М	Kennung für Protokollversid	on	
n	Feldnummer		
У	Y-Position in 1/100 mm		
Х	X-Position in 1/100 mm		
р	Kennung für Phantomfeld 0 = Ausdruck	1 = kein <i>l</i>	Ausdruck
	Kennung für Feldart		
а	10 = Rechteck		
h	Höhe des Rechtecks in 1/100 mm		
b	Breite des Rechtecks in 1/100 mm		
S	Strichstärke in 1/100 mm		
m	Strichart; 1-stellig		
dp	Fußpunkt		
	1 = links oben	2 = Mitte oben	3 = rechts oben
	4 = links zentriert	5 = Mitte zentriert	6 = rechts zentriert
	7 = links unten (Standard)	8 = Mitte unten	9 = rechts unten

Linie

	AM[n]y;x;p;a;d;l;s;m;dp		
Α	Kennung für Maskensatz		
М	Kennung für Protokollversic	on	
n	Feldnummer		
у	Y-Position in 1/100 mm		
х	X-Position in 1/100 mm		
р	Kennung für Phantomfeld 0 = Ausdruck	1 = kein Ausdrucl	<
а	Kennung für Feldart 11 = Linie		
d	Drehung 0 horizontal 1 vertikal		
I	Länge in 1/100 mm		
s	Strichstärke in 1/100 mm		
m	Strichart; 1-stellig		
dp	Fußpunkt 1 = links oben 4 = links zentriert 7 = links unten (Standard)		6 = rechts zentriert

Interne Grafik

	AM[n]y;x;p;a;d;dy;dx;dp		
Α	Kennung für Maskensatz		
М	Kennung für Protokollversion		
n	Feldnummer		
у	Y-Position in 1/100 mm		
Х	X-Position in 1/100 mm		
р	Kennung für Phantomfeld 0 = Ausdruck 1 = kein Ausdruck		
а	Kennung für Feldart 3 = interne Grafik		
d	Drehung 0 = 0° 1 = 90°* 2 = 180° 3 = 270°		
dy	Dehnung in Y-Richtung		
dx	Dehnung in X-Richtung		
dp	Fußpunkt 1 = links oben 2 = Mitte oben 3 = rechts oben 4 = links zentriert 5 = Mitte zentriert 6 = rechts zentriert 7 = links unten (Standard) 8 = Mitte unten 9 = rechts unten		


TEXTSATZ

	BM[n]text
В	Kennung für Textsatz
М	Kennung für erweiterte Version 'M'
n	Feldnummer
text	Dateninhalt, Text

	BV[n]text	
В	Kennung für Textsatz	
V	Kennung für Auswahl über Feldnamen	
n	Feldname	
text	Dateninhalt, Text	

	BF[n]text
В	Kennung für Textsatz
F	Kennung für Auswahl über frei definierte Feldnummer
n	Feldnummer
text	Dateninhalt, Text

Beispiele



Textsatz mit Variablendefinition: [SOH]BM[125]=CN(0,0,3,1,1)000[ETB]

Beispieletikett

ASCII-Daten	Erklärungen					
⊗AM[1]3600;4600;0;33;0;1500;0;4;1;1⊕ ^C _R ^L _F	Maskensatz für Barcode					
⊗BM[1]444444444444⊕ ^C _R _F	Dazugehöriger Textsatz					
⊗AM[2]600;4700;0;4;0;1;300;200;24⊕ ^C _R ^L _F						
⊗AM[3]600;3100;0;4;0;1;400;300;24⊕ ^C _R ^L _F	Fünf Maskensätze Vektor Font /					
⊗AM[4]1100;4700;0;4;0;1;400;300;24⊕ ^C _R ^L _F	Proportionalschrift					
⊗AM[5]1800;4700;0;4;0;1;300;200;24⊕ ^C _R ^L _F	Торонопавонин					
⊗AM[6]1900;3700;0;4;0;1;600;400;24⊕ ^C _R ^L _F						
\otimes BM[2]Art.Nr. \oplus $\stackrel{C}{R}$ $\stackrel{L}{F}$						
⊗BM[3]44444⊕ ^C _R ^L _F						
⊗BM[4]Artikelbezeichnung⊕ ^C R F	Fünf dazugehörige Textsätze					
⊗BM[5]DM⊕ ^C _R ^L _F						
⊗BM[6]99, ⊕ ^C _R _F						
⊗FBA000r06000000⊕	Zeilenzahl					
⊗FBBA00r00001000⊕	Stückzahl					
⊗FBC000r00000000⊕	Start					

graphic data in PCX format #: SOH (1_{hex} bzw 5E_{hex}) \otimes :

⊕: C R: L ETB (17 $_{hex}$ bzw. 5 F_{hex}) CarrigeReturn (0D_{hex})

LineFeed (0A_{hex})

GRAFIK


Allgemeines Grafikformat

Dieses Format wird von allen unseren Druckern unterstützt, wobei bei Grafik eine 8-Bit Übertragung zwingend ist.

SOH	D	р	р	р	р	lb	lb	lb	b	b	b	gb	ETB	
														ı

			min.	max.
D	=	Kennung für Grafiksatz		
р	=	Pixelreihe von oben	'0000'	'1900'
lb	=	1. Byte von links	'000'	'100'
b	=	Anzahl der Bytes	'1'	'100'
gb	=	Grafikbytes		

Grafikbyte:



1 Grafikbit hat die Maße 0,083 x 0,083 mm

Grafik im PCX-Format

Bei der Grafikübertragung im PCX Format werden die PCX Daten komprimiert übertragen. Durch das hierbei benutzte RLE-Verfahren reduzieren sich die Bilddaten um ca. 30%. Das bedeutet, dass sich die effektive Übertragungszeit bei 300 dpi Druckern durchschnittlich halbiert.

Damit der Drucker PCX-Daten empfangen kann, muss das Protokoll umgeschaltet werden, wobei folgender Kommandosatz definiert wird:

n	Index der übertragenen Grafik zur druckerinternen Verwaltung z.Zt. nicht verarbeitet (000)									
у	Y-Koordinate der Grafik in 1/100 mm									
X	X-Koordinate der Grafik in	1/100 mn	n							
m	Mode 0 = standard	-	Hintergrund	l wird überschrieben						
	Mode 1 = überlagernd - Hintergrund bleibt erhalten									
	Mode 2 = invers	-	Hintergrund	I wird überschrieben						
	Mode 3 = invers überlagerr	nd -	Hintergrund	l bleibt erhalten						
dp	Fußpunkt									
	1 = links oben	2 = Mitt	e oben	3 = rechts oben						
	4 = links zentriert 5 = Mitte zentriert 6 = rechts zentriert									
	7 = links unten (Standard)	8 = Mitt	e unten	9 = rechts unten						

- Es muss darauf geachtet werden, dass direkt nach dem Endezeichen (ETB) keine Trenn- bzw. Füllzeichen wie z.B. $^{C}_{R}$ stehen.
- Der Drucker unterstützt folgende PCX-Versionen: 5, 3, 2 und 0.
- Es ist notwendig, dass die entsprechende PCX-Datei monochrom (schwarz/weiß) vorhanden ist.
- Die Grafik muss immer in der Originalgröße vorliegen, da der Drucker die Größe nicht selbstständig verändern kann.

Vor Druckstart, der durch den Parametersatz 'FBC' angegeben wird, muss die Definition der Feld-, Zeilen- und Stückzahl über die Parametersätze (FBA bzw. FBB) erfolgen.

Beispiel zu PCX-Datei

-*** PCX_GRAPHIC-INFO ***-

⊗AX0010015300100941⊕#######################	<i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>
⊗AM[1]3600;4600;0;33;0;1500;0;4;1;1⊕ ^C _R _F	Maskensatz für Barcode
⊗BM[1]444444444444⊕ ^C _R ^L _F	Dazugehöriger Textsatz
⊗AM[2]600;4700;0;4;0;1;300;200;24⊕ ^C _R L	
⊗AM[3]600;3100;0;4;0;1;400;300;24⊕ ^C _R ^L _F	
⊗AM[4]1100;4700;0;4;0;1;400;300;24⊕ ^C _R ^L _F	Fünf Maskensätze Vektor Font /
⊗AM[5]1800;4700;0;4;0;1;300;200;24⊕ ^C _R ^L _F	Proportionalschrift
⊗AM[6]1900;3700;0;4;0;1;600;400;24⊕ ^C _R ^L _F	
\otimes BM[2]Art.Nr. \oplus $_{R}^{C}_{F}^{L}_{F}$ \otimes BM[3]44444 \oplus $_{R}^{C}_{F}^{L}_{F}$ \otimes BM[4]Artikelbezeichnung \oplus $_{R}^{C}_{F}^{L}_{F}$ \otimes BM[5]DM \oplus $_{R}^{C}_{F}^{L}_{F}$ \otimes BM[6]99, \oplus $_{R}^{C}_{F}^{L}_{F}$	Fünf dazugehörende Textsätze
⊗FBA00r06000000⊕	Setzen Zeilenzahl (FBA)
⊗FBBA00r00001000⊕	Setzen Stückzahl (FBBA)
⊗FBC000r00000000⊕	Druckauftrag starten (FBC)

#: Grafikdaten im PCX Format

 \otimes : SOH (1_{hex} bzw 5E_{hex})

⊕: ETB (17_{hex} bzw. 5F_{hex})

R: CarrigeReturn (0D_{hex})

LineFeed (0A_{hex})

VARIABLEN

Satzaufbau

SOH	BM	[n]	=	٧	V	(p1	p2	р	pn)	t1	t2	t	t70	ETB

Der grau hinterlegte Teil entspricht der Variablendefinition. Der unter t1 bis t70 hinterlegte Text wird an das Funktionsergebnis der Variablen angehängt.

- Einleitung eines Funktionsaufrufs
- vv Variablentyp
 - SC Kettenfeld
 - CN Numerator
 - CC Erweiteter Numerator
 - CU Währungsvariable
- (Start Parameterblock der Variablen
- p1...pn Parameter der Variablen
-) Ende Parameterblock der Variablen

Hinweis: Soll ein Text gedruckt werden, der genau einer Variablendefinition entspricht, so ist ein '!' voranzustellen.



Kettenfeld



= SC Kennung Kettenfeld

p1...pn Bezeichnung der Kettenelemente (Feldnummer oder Textkonstante)

Die Eingabe der Feldnummer erfolgt ohne führende '0'.

Eine Textkonstante wird in "eingeschlossen. Die "werden nicht gedruckt.

Hinweis: Referenzfelder können konstante Texte oder Variablen sein, jedoch keine Kettenfelder.

Beispiel: = SC (1; 2; 3) Ausdruck: Feld 1Feld2Feld3

= SC (1;"konstant"; 2) Ausdruck: Feld1konstantFeld2

Numerator

5	SOH	BM	[n]	=	С	N	(t	;	m	;	С	;	+/-	s	;	i	;	h	,	r)	t1	t2	t	t70	ETB	
																											1	

= CN Kennung Numerator Numeratortyp t 0 nummerisch 1 nur Buchstaben 2...36 Radix, Basis des Numerators **Betriebsart** m Standard 0 Startwert wieder herstellen 1 2 Startwert bei Druckstart eingeben (Default = bisheriger Startwert) 3 Startwert bei Druckstart eingeben (Default = letzter Endwert) Startwert am Zyklusende wieder herstellen 4 (nur für DPM IIIi) 5 Startwert über I/O Signal wieder herstellen 6 Zeitgesteuert rücksetzen 7 Zeitgesteuert rücksetzen mit Startwerteingabe (Default = letzter Endwert) С Stelle, an welcher der Numerator zu zählen beginnt Richtung Numerator addierend Numerator subtrahierend Schrittweite s Update-Intervall (Angabe der Etiketten mit identischer Nummer) Uhrzeit, an welcher der Numerator zurückgesetzt wird (Betriebsart 6 und 7) im Format h "HH:MM", z.B. 00:00 = Numerator zurücksetzen um 0:00 Uhr (optional, nur für Betriebsart 6 und 7) Rücksetz-Wert r (optional, nur für Betriebsart 6 und 7; Default = Text bzw. Startwert) Einschränkungen: Das zeitgesteuerte Rücksetzen der Numeratorvariable erfolgt nur während ein

Druckauftrag aktiv ist. Wird ein Druckauftrag vor der angegebenen Uhrzeit abgebrochen und hinterher wieder neu gestartet, erfolgt kein Rücksetzen des Numeratorwertes.

Text bzw. Startwert des Numerators t1, t2, ...

Beispiel:

Eingabe: = CN (10;7;4;+1;1;06:00;0001)1234

> In diesem Beispiel erfolgt beim Druckstart die Startwertabfrage und um 6:00 Uhr wird die Numeratorvariable auf den Wert 0001 zurückgesetzt.

Erweiteter Numerator

SOH BI	M [n] = C C (+/- s ; i ; m ; z ; n ; x) t ETB									
= CC	Kennung numerischer Numerator									
t	Numeratortyp									
+/-	Richtung									
	+ Numerator addierend									
	 Numerator subtrahierend 									
S	Schrittweite									
i	Update-Intervall (Angabe der Etiketten mit identischer Nummer)									
m	Betriebsart									
	0 Standard									
	Startwert wieder herstellenStartwert bei Druckstart eingeben									
	(Default = bisheriger Startwert)									
	3 Startwert bei Druckstart eingeben (Default = letzter Endwert)									
	4 Startwert am Zyklusende wieder herstellen									
	(nur für DPM III i)									
	5 Min. / Max. Wert setzen									
	6 Startwert setzen									
	7 Druckende									
Z	Vornullen									
	0 keine Vornullen									
	1 Ausgabe mit Vornullen									
n	Minimal Wert (max99999999)									
х	Maximal Wert (max. 99999999)									
t	Startwert									
	(Die Anzahl der Stellen legt bei der Ausgabe mit Vornullen das Format fest (max. 99999999)									
5										
Beispiel:	00 / / 0 7 0 / 000 0070									
Eingabe:	= CC (+1;2;5;0;1,999)0050									
Ausdruck:	0, 51,999, 1, 2,									

Währungsvariable



- = CU Kennung Währungs-Variable
- a ANSI-Code des Tausendertrennzeichens als Dezimalzahl
- b ANSI-Code des Kommatrennzeichens als Dezimalzahl
- c Anzahl der Nachkommastellen als Dezimalzahl
- d Operand A Die Währungsvariable berechnet vor der Generierung den Ausdruck
- e Operand B $\underbrace{A \times B}_{C}$ f Operand C
- g Rundungsmaske
- t1, t2, ... Formatstring, der durch '< >' gekennzeichnet ist

Beispiel:

Soll z.B. der Inhalt des Feldes 20 von USD nach EUR umgerechnet werden, so lautet die Variablendefinition für das benutzerdefinierte Format:

B01 '=CU(46;44;2;20;"1,0";"0,81867";"0,01")Ergebnis: <>Euro'

B20 1.250,44 USD

Ausdruck: 1.250,44 USD

Ergebnis: 1.815,89 Euro*

GS1-128 (EAN 128) Parser

Hinweis: Mit Hilfe dieser Variable kann der Inhalt eines Datenbezeichners in einem GS1-128 Barcode ermittelt werden.

Darcode emilien werden.

= AI Kennung GS1-128 Parser

p Bezeichnung des Kettenelements (Feldnummer)

Ai Datenbezeichner

Beispiel: Feld 1 ="00123456789012345675" GS1-128 mit Al00

= AI (1;"00") Ausdruck: 123456789012345675

^{* 1} USD = 0,68861 Euro (Stand: 11.01.2010)

Berechnung EPC (Electronic Product Code)*

 $| SOH | BM | [n] | = | E | P | C | (| M | ; | L | ; | F | ; | P | ; | N1 | ; | {N2} |) | ETB |$

= EPC Kennung EPC Berechnung

M Codierverfahren

L Länge Herstellernummer (Company Prefix)

F Filterwert

P Überprüfung Prüfziffer

N1 Bezeichnung Kettenelement (Feldnummer)

N2 Bezeichnung Kettenelement (Feldnummer) - optional

Hinweis: Nähere Informationen sind erhältlich unter www.epcglobalinc.org oder www.gs1.org

Parameter	Wertebereich			
М	0 = Kodierfunkti	on SSCC96	3 = Kodierfunktion G	RAI96
	1 = Kodierfunkti	on SGTIN96	4 = Kodierfunktion G	IAI96
	2 = Kodierfunkti	on SGLN96		
L	612			
F	Codierung	Filterwert		Binärwert
	SSCC96	All Others		000
		Undefined		001
		Logistical / Shipping U	nit	010
	SGTIN96	All Others		000
		Retail Consumer Trade	e Item	001
		Standard Trade Item G	Grouping	010
		Single Shipping / Cons	sumer Trade Item	011
	SGLN	All Others		000
		Physical Location		001
	GRAI	All Others		000
	GIAI	All Others		000
Р	0 = keine Überp	rüfung; 1 = Überprüfung	der Prüfziffer	
N1	beliebig			
N2	beliebig			

Beispiel 1: Feld 1 = "00123456789012345675" GS1-128 mit Al00

Feld 2 = AI (1;"00") Ausdruck: 123456789012345675

Feld 3 = EPC(0;12;0;1;2) Ausdruck: 3100DA7557D32C38E7000000

Der EPC wird aus dem Inhalt von Feld2 berechnet. Es wird das Codierverfahren SSCC96 angewendet. In Feld2 muss dafür eine gültige NVE stehen (18 stellig, korrekte Prüfziffer).

Beispiel 2: Feld 1 = "4141234567890128254123" GS1-128 mit Al00, Al254

Feld 2 = AI (1;"414") Ausdruck: 1234567890128

Feld 3 = AI (1;"254") Ausdruck: 123

Feld 4 = EPC(2;10;0;0;2;3) Ausdruck: 3208499602D218000000007B

Der EPC wird aus dem Inhalt von Feld2 und Feld3 berechnet. Es wird das Codierverfahren SGLN96 angewendet. In Feld2 muss dafür eine gültige ILN stehen (13 stellig). Feld3 beinhaltet in diesem Beispiel eine optionale Seriennummer. Es findet kein Überprüfung der Prüfziffer der ILN (8) statt.

-

^{*} nur bei Verwendung der Option RFID

PARAMETERSÄTZE

Etiketten Parameter

|--|

N = 0 – Durchlicht Lichtschranke normal

N = 1 - Reflexion Lichtschranke

Etikettenlichtschranke abfragen

															1	
SOH	F	С	D	Ε	-	-	w	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB

Antwort

SOH	Α	N	-	-	-	-	-	-	-	g	g	g	g	g	g	g	g	ETB

Etikettentyp einstellen



N = 0 – Umschalten auf Haftetiketten (automatisch Messen)

N = 1 - Umschalten auf Endlosetiketten

Etikettentyp abfragen

SOH	F	С	D	Α	-	-	w	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB

Antwort


SOH	Α	N	-	-	-	-	-	-	-	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB

Etikett messen

Wird eine neue Etikettenrolle eingelegt, kann über dieses Kommando der Messvorgang ausgelöst werden.




Die im Drucker momentan aktuelle Etikettenlänge und Schlitzlänge kann auch an den Host-Rechner gesendet werden:



Nach diesem Kommando sendet der Drucker folgenden Antwortsatz:

Antwort




EEEE gibt die Etikettenlänge in mm an (ASCII)

SSSS gibt die Schlitzlänge in mm an (ASCII)

Etiket	tenl	äng	e in	1/1	00 r	nm	eins	stell	en							
SOH	F	C	С	L	-	-	r	N	N	N	N	N	N	N	-	ETB
N: Be	_									n, 7-	stell	ige .	ASC	CII Z	ahl	
Etiket	$\overline{}$	_		1 -	00 r	nm	abf	1	$\overline{}$							
SOH	F	С	С	L	-	-	W	N	N	N	N	N	N	N	-	ETB
Antw	ort															
SOH	A	N	N	N	N	N	N	N	-	р	p	р	р	р	р	pp ETB
Schlit SOH	zlän F	ge i	i n 1 /	/100) mr	n ei	nste r	eller M	n M	M	M	M	-	-	-	ЕТВ
																-
M: Be	trag	der	Sch	litzla	änge	e in	1/10	00 m	ım,	5-st	ellig	e AS	SCII	Zał	nl	
Schlit	zlär	ge i	<u>in 1</u>	/100	mr	n ak	fra	gen								
SOH	F	С	С	M	-	-	W	M	M	M	M	M	-	-	-	ETB
Antw	ort															
SOH	Α	M	М	M	M	M	-	-	-	р	р	р	р	р	р	p p ETB
Etiket SOH	teni	oreit C	e in	1/1 O	00 i	mm -	ein:	stel N	len N	N	N	N	N	N	ET	В
N: An	_									m, 7	'-ste	llige	a AS	CII	Zah	I
Etiket		_	_	1/1	00	mm	abf		_							
SOH	F	C	С	О	-	-	W	P	P	P	P	P	P	P	P	ETB
Antw	ort															
SOH	Α	N	N	N	N	N	N	N	-	р	р	р	р	р	р	p p ETB
0011	1,,,															
Etiket	ten-		_	_		1	1	_	NI	N	NI	T_	T_	1-		FTR
	1	Feh	leri D	äng G	e ei A	nste	eller r	n N	N	N	N	-	-	-	-	ЕТВ
Etiket	ten-	С	D	G	Α	-	r	N				- n (1	- -999	- 99)	-	ЕТВ
Etiket SOH	ten- F	C	D be	G der I	A Etike	- etter	r n-Fe	N				- n (1	- -999	99)	-	ЕТВ
Etiket SOH NNNN	ten- F	C	D be	G der I	A Etike	- etter	r n-Fe	N				- n (1	- -999	- 99)	- p	ETB ETB

SOH A N N N N - - - - p p p p p p p ETB

Schnittstellenbeschreibung



Brennstarke einstellen
SOH F C A B - - r N N N - - - - ETB
NNN: Angabe der Brennstärke in % (010200) - Es muss eine 3-stellige ASCII Zahl übertragen werden.
Brennstärke abfragen
SOH F C A B w p p p p p p ETB
Antwort
SOH A N N N - - - - p p p p p p
Etikett spiegeln einstellen
SOH F C D O r N ETB
N = 0 – Etikett spiegeln Aus $N = 1$ – Etikett spiegeln Ein
Ethett anianala alduanan
Etikett spiegeln abfragen SOH F C D O w p p p p p p ETB
SOH F C D O W P P P P P P ETB
Antwort
SOH A N p p p p p ETB
Etikett drehen einstellen
SOH F C D N r X ETB
X = 0 – Etikett drehen Aus $X = 1$ – Etikett drehen Ein
Etikett drehen abfragen
SOH F C D N w p p p p p p ETB
Antwort SOH A X p p p p p p ETB
SOH A X p p p p p p ETB
Betriebsart Etikett spiegeln/drehen einstellen
SOH F C D S - - r N - - - - - - ETB
N. O. Ann Etileattannaittalaunalt animala /dushan
N = 0 – Am Etikettenmittelpunkt spiegeln/drehen N = 1 – Am Druckkopfmittelpunkt spiegeln/drehen
14 = 1 Am Brackopinittelpankt spiegein/archen
Betriebsart Etikett spiegeln/drehen abfragen
SOH F C D S w p p p p p p ETB
Antonout
Antwort SOH A N p p p p p p ETB
SOH AN pppppppETB
Abtastposition einstellen
SOH F C D E A - r N N ETB
NN = Angabe der eingestellten Etikettenlänge in % (01-99)
Dieser Wert ist abhängig von der Etikettenlänge.
Abtastposition abfragen
SOH F C D E A - w p p p p p p ETB
Antwort

SOH A N N - - - - - p p p p p p ETB

Brennstärke einstellen

Etikettenlichtschranke

Minimal gemessener Pegel an der Etikettenlichtschranke abfragen SOH F C M A A - w p p p p p p p ETB Antwort SOH A N N N - - - - p p p p p p p ETB

NNN: Wert des gemessenen Pegels, 3-stellige ASCII Zahl in 1/100 V

Maximal gemessener Pegel an der Etikettenlichtschranke abfragen																		
SOH	F	С	М	Α	В	-	W	р	р	р	р	р	р	р	р	ET	В	
Antwort																		
AIILW	71 L																	

NNN: Wert des gemessenen Pegels, 3-stellige ASCII Zahl in 1/100 V

Schaltschwelle der Etikettenlichtschranke einstellen SOH | F | C | M | A | C | - | r | N | N | N | - | - | - | - | ETB

NNN: Wert der Schaltschwelle, 3-stellige ASCII Zahl in 1/100 V Dieser Wert wird beim Messvorgang des Druckers automatisch ermittelt (min+(<u>max-min</u>)

 Schaltschwelle abfragen

 SOH
 F
 C
 M
 A
 C
 w
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p
 p</t

NNN: Wert der gemessenen Schaltschwelle, 3-stellige ASCII Zahl in 1/100 V



NNN: Wert der Etikettenlichtschranke, 3-stellige ASCII Zahl in 1/100 V

Spendelichtschranke

Zustand der Spendelichtschranke abfragen

SOH F	F C	M	В	Е	Α	W	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB	
-------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	--

Antwort

SOH	Α	N	-	-	-	-	-	-	-	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB

N = 0 - Es steht kein Etikett an der Lichtschranke an

N = 1 - Etikett steht an der Lichtschranke an

Hier wird die eingestellte Schaltschwelle der Spendelichtschranke berücksichtigt.

Gerä	Geräte Parameter Druckgeschwindigkeit einstellen																
Druck	ges	chw	ind	igke	eit e	inst	elle	n									
SOH	F	С	Α	A	-	-	r	N	N	N	-	-	-	-	-	ETB	
NNN:								wind ASC					en '	wer	den.		
Druck	ges	chw	ind	igke	eit a	bfra	ager	า									
SOH	F	С	Α	A	-	-	W	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB	
Antwo	\r4																
SOH	A	N	N	N	T_	Τ_	-	Τ_	Τ_	р	р	р	р	р	р	ррЕ	ТВ
0011	/ /	114	14	11						<u> P</u>	<u> </u>	Ρ	<u> P</u>	<u> </u>	<u> P</u>	<u> </u>	10
Trans	_	_		_	_	ıng	Ein	_	_								
SOH	F	С	D	В	-	-	r	N	M	-	-	-	-	-	-	ETB	
N = 1	_ Tr	anef	erh	andi	ihe	พลา	hur	na F	in								
N = 0																	
								•									
Trans				$\overline{}$	chu	ıng	T	/ Aı	us a	abfr	age	n				T	
SOH	F	С	D	В	-	-	W	p	p	p	p	p	p	p	p	ETB	
Antwo	ort																
SOH	Α	N	М	-	-	-	-	-	T-	р	р	р	р	р	р	ррЕ	ТВ
Feldv	aria.	.14	20.0	inc	talla	'n											
SOH	F	C	D	K	-	-	r	N	Τ_	Τ_	Τ-	Τ-	Τ-	Τ_	Τ-	ETB	
00	''			1.,				1								12.2	
N = 0						us											
N = 1																	
N = 2	– Gr	атік	IOS	cner	1												
Feldv	erwa	altui	ng a	abfra	age	n											
SOH	F	С	D	K	-	-	W	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB	
A 4	4																
SOH	A	N	-	Τ_	Τ_	Ι-	-	Τ_	-	р	р	р	р	р	р	ррЕ	ТВ
3011	^	IN		1-	-	1-	-	1-	1-	P	P	P	P	P	P	p p E	טו
David			L -	_:	4-11												
Druck SOH	ersp F	C	ne D	eins	ten	en 	r	N	T_	Τ_	Τ_	Τ_	1_	Τ_	-	ЕТВ	
3011	Γ	C	ט		-	ļ-	ı	IN	<u> </u>		ļ-	-	ļ-	ļ-	<u> -</u>	EID	
N = 0	– De	eutso	ch														
N = 1																	
N = 2	– Fra	anzċ	isis:	ch													
Druck	ores	rac	ho	ahf:	200	'n											
Druck SOH	ersp F	C	ne i	abir	age	en -	w	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB	
COLL	1'			<u>'</u>			٧٧	۱۲_	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	⊥ P	בוט	

SOH A N - - - - - p p p p p p ETB

Externe Druckparameter einstellen

SOH F C C P r N	ETB
-----------------	-----

N: 0 = Parametereinstellungen über die Schnittstelle werden nicht berücksichtigt

1 = Parametereinstellungen über die Schnittstelle werden verarbeitet.


Externe Druckparameter abfragen

		_	_	•	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	
5	SOH	F	С	С	P	-	-	w	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB

Antwort

SOH	Α	N	-	-	-	-	-	-	-	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB

Codepage auswählen



N = 0 - ANSI

N = 1 - Codepage 437 (englisch)

N = 2 - Codepage 850

N = 3 - GEM German

N = 4 - GEM English

N = 5 - GEM French

N = 6 - GEM Swedish

N = 7 - GEM Danish

N = 8 - Codepage 437 (griechisch)

N = 9 - Codepage 852 (osteuropäisch)

N = 10 - Codepage 857 (türkisch)

Codepage abfragen

OGGCP	ugu	ub	ug	CII												
SOH	F	C	C	N	-	-	w	n	n	n	n	n	n	n	n	ETB



Schnittstellen

Die Parameter der seriellen Schnittstelle können über folgende Kommandos eingestellt werden. Hierbei muss beachtet werden, dass nach Senden eines dieser Kommandos auch der Host-Rechner den entsprechenden Parameter seiner Schnittstelle ändert, um eine weitere Kommunikation Host-Rechner - Drucker zu ermöglichen.

Bei allen Schnittstellenbefehlen wird mit x die Schnittstelle festgelegt. Zugelassen sind folgende Werte:

 $x = 1 \Rightarrow COM 1$

 $x = 2 \Rightarrow COM 2$

In allen anderen Fällen wird automatisch die erste serielle Schnittstelle angesprochen. In den Antwortsätzen wird die angesprochene Schnittstelle ebenfalls zurückgesendet.

Alle Schnittstellenparameter einstellen

SOH F C	FF	x - r	m ; b	; p;	d ; s E	TB
---------	----	-------	-------	------	---------	----

m = Modus (0 = Aus, 1 = Ein, 2 = Ein ohne Fehlermeldung)

b = Baudrate (2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600)

p = Parity (n = no parity, e = even parity, o = odd parity)

d = Anzahl Datenbits (7, 8)

s = Anzahl Stoppbits (1, 2)

Alle Schnittstellenparameter abfragen

									, -							
SOH	F	С	F	F	х	-	w	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB

Antwort


|--|

Beispiel: Schnittstelle COM1 einschalten und auf 9600 Baud, no parity, 8 Datenbits, 2 Stoppbits einstellen [SOH]FCFF1-r1;9600;n;8;2[ETB]

Schnittstellenprotokoll

Es sind zwei verschiedene Schnittstellenprotokolle verfügbar. Im Normalfall wird für SOH = 01_{Hex} und für ETB = 17_{Hex} eingesetzt. Es gibt jedoch Hostrechner (z.B. AS/400), die diese Zeichen nicht verarbeiten können. Daher kann auf SOH = $5E_{Hex}$ und ETB = $5F_{Hex}$ umgeschaltet werden. Hierbei muss auch der Hostrechner den entsprechenden Parameter ändern.

SOH und ETB einstellen



N = 0 - SOH = 01 $_{Hex}$, ETB = 17 $_{Hex}$ N = 1 - SOH = 5E $_{Hex}$, ETB = 5F $_{Hex}$

SOH und ETB abfragen

				-													
SOH	F	С	G	С	-	-	w	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB	

SOH	Α	N	-	-	-	-	-	-	-	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB

Datenspeicher

Datenspeicher einschalten

SOH F C G	D -	- r	M	- -	- -	- -	ETB
-----------	-----	-----	---	------	------	------	-----

- M = 0 Aus, Nach Erhalt von FBCA0r oder FBDA0r wird die Schnittstelle bis zum Ende des Druckauftrags gesperrt, es können keine weiteren Daten in den Empfangspuffer geschrieben werden.
- M = 1 Standard, Nach dem Start eines Druckauftrags werden keine Daten aus dem Empfangspuffer verarbeitet, es können aber weiter Daten in den Empfangspuffer geschrieben werden bis dieser gefüllt ist.
- M = 2 Erweitert, Nach dem Start eines Druckauftrags können weiter Daten in den Empfangspuffer geschrieben werden. Diese werden während des Drucks verarbeitet und das nächste Etikett wird vorbereitet.

Datenspeicher abfragen

SOH	F	С	G	D	-	-	w	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB

Antwort

SOH	Α	М	-	-	-	-	-	-	-	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB	1

Reaktion auf unbekannte Fragesätze einstellen

SOH	F	С	G	E	Α	-	r	N	-	-	-	-	-	-	-	ETB

N - Angabe des Wertes zwischen 0 und 3

Reaktion auf unbekannte Fragesätze abfragen

· voaivei	•	44.	u	Jila	• • • • • • •	•	ພອ ບ	-ui-	-U U	~ u	90.	•				
SOH	F	С	G	E	Α	-	w	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB

Antwort

,																		
SOH	Α	N	-	-	-	-	-	-	-	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB

Portweiterleitung einstellen

SOH	F	G	F	I _	l _	r	\ <u>\</u>	Т	I _	_	_	I _	l _	l _	FTR
SUN	⊢ Γ	G	⊢ Γ	-	-	I	O		-	-	-	-	-	-	

S - Source (Angabe der Quellschnittstelle)

T - Target (Angabe der Zielschnittstelle)

Portnummern: 1 - 6

Portnummern: 1 = COM1

2 = COM2 (druckerabhängig)


3 = LPT4 = USB

5 = TCP (Option) 6 = UDP (Option)

Portweiterleitung abfragen

SOH	F	С	G	F	-	-	w	g	g	g	g	g	g	g	g	ETB

SOH	Α	"	S1-T1	S2-T2		ID	n	n	n	n	n	n	n	n	"	FTR
OOII	, ,			 02 12	,	 10		P	· P	P	P	P	P	P		



|p |p |p |p |p |p |ETB

SOH A V N N N -

Messeroffset einstellen

SOH	F	С	S	С	Α	-	r	V	Ν	Ν	N	-	-	-	-	ETB	l
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---

V: Vorzeichen des Offsets (immer +)

NNN: Betrag des Offsets, 3-stellige ASCII Zahl in 1/10 mm


Messeroffset abfragen

SOH F C S C A - w p p p p p p p ETB

Antwort

				_	_	_		_				_	_	_	_	_		
SOH	Α	V	N	N	N	-	-	-	-	р	р	р	р	р	р	р	-	ETB

Spendeoffset einstellen



V: Vorzeichen des Offsets (immer +)

NNN: Betrag des Offsets, 3-stellige ASCII Zahl in 1/10 mm

Spendeoffset abfragen

SOH	F C	S	D	Α	-	w	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

SOH	Α	V	N	N	N	_	_	_	_	n	n	g	n	n	g	g	n	FTR
		. v	1 N	111	1 N	l .	l .	1	l .									

Service Funktionen

Kilometerstände

Der Kilometerstand des Druckers sowie des Druckkopfes kann über die Schnittstelle nur abgefragt und nicht auf 0 gesetzt werden.

Kilometerstand Drucker abfragen

SOH	F	С	Н	Α	-	-	w	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB

Antwort

SOH	Α	N	N	N	N	N	N	N	N	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Kilometerstand Druckkopf abfragen

	••••					μ. σ		~9~	• •							
SOH	F	С	Н	В	-	-	w	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB

Antwort

-																			
ſ	SOH	Α	N	N	N	N	N	N	N	N	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB

NNNNNNN = Angabe des Kilometerstandes des Druckers bzw. des Druckkopfes in Meter (z.B. '00000123' = 123 m)

Druckkopftemperatur abfragen

Diadia	· vo p		.,	utu		,,, c	<i>,</i> • · · ·										
SOH	F	С	M	С	-	-	w	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB	

Antwort

WIICAA	Oit																	
SOH	Α	N	-	-	-	-	-	-	-	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB

NNN: Wert der Druckkopftemperatur, 3-stellige ASCII Zahl in Grad

Drucken

Zeilenzahl einstellen (n-stellig)

SOH F B A A - - r N ETB

N: Angabe der Zeilenzahl ASCII (1, 10, 100, ...)

Zeilenzahl abfragen


ppppETB	р	р	w	-	-	Α	Α	В	F	SOH
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Antwort

SOH	Α	N	-	-	-	-	-	-	-	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB

Start-/Stopp Kommando

Zusätzlich zum eigentlichen Start-/Stopp Kommando kann auch über den Parameter-/Remotesatz der Druckauftrag unterbrochen werden.



N = '0' - Druck anhalten

N = '1' - Druck fortsetzen

N = '2' - Druckauftrag abbrechen, wenn er bereits gestoppt ist

Fehler zurücksetzen

Fehler zurücksetzen

SOH	F	С	М	Н	-	-	r	N	N	N	N	-	-	-	-	ETB

NNNN = Angabe der aktuellen Fehler ID oder '9999'

Fehler abfragen

SOH F C	М	-	-	w	n	g	р	р	g	g	n	n	FTB
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Antwort

SOH A N N N O O O	0 p p	ррр	р р р ЕТВ
---------------------------------	-------	-----	-----------

Fehler ID und Fehlertext auslesen

SOH	F	С	М	Н	Α	-	w	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB

Stückzahl des Druckauftrages

Mit Hilfe dieser Kommandos kann der Host-Rechner folgende Stückzahlen abfragen:

Gesamtstückzahl des aktuellen Druckauftrages

SOH | F | B | B | A | - | - | w | p | p | p | p | p | p | p | ETB

Anzahl noch zu druckender Etiketten

SOH | F | B | B | B | - | - | w | p | p | p | p | p | p | p | ETB

Anzahl bereits gedruckter Etiketten

SOH | F | B | B | C | - | w | p | p | p | p | p | p | ETB

Intervallbreite bei Messerbetrieb

SOH F B B D - - w p p p p p p p ETB

Der Drucker sendet im Anschluss an eines dieser Kommandos die entsprechende Stückzahl als 4- bzw. 5-stelligen ASCII-Wert in einem Antwortsatz zurück.

Antwort



Des weiteren kann mit diesem Satz die Stückzahl des Druckauftrages und die Intervallgröße bei Messerbetrieb an den Drucker übertragen werden.

Stückzahl des Druckauftrages

SOH | F | B | B | A | - | - | r | N | N | N | N | N | - | - | - | ETB


NNNNN: 5-stellige Stückzahl des Auftrages

Intervallbreite bei Messerbetrieb

SOH | F | B | B | D | - | - | r | N | N | N | N | - | - | - | ETB

NNNNN: Intervallbreite

Druck starten



Dieses Kommando startet den im Moment im Drucker eingestellten Druckauftrag. Es werden die aktuellen Parameter wie Druckmode, Geschwindigkeit, Initialisierung, etc. verwendet. Dadurch ist es mit diesem Kommando möglich, z.B. 5-stellige Stückzahlen zu drucken, indem vorher mit Satz 10 die entsprechende Stückzahl übertragen wurde.

S = 1: sortiert (gedruckt werden z.B. die Seiten 1-5, dann wieder 1-5, usw.)

S = x: unsortiert (gedruckt wird x Mal die Seite 1, dann x Mal Seite 2, usw.)

SOH	F	В	D	-	-	-	r	S	-	-	-	-	-	-	-	ETB
Druck starten (siehe oben), aber ohne Abreißkantenoffset.																
SOH	F	В	E	-	-	-	r	n	n	n	n	n	n	n	n	ETB

Initialisierung der Seitenverwaltung

SOH F B F - - r ETB

Auswahl der aktuellen Seite

SOH	F	В	G	_	_	_	r	Р	ETB
		_	_						

P: Aktuelle Seitennummer [1...9]

Reihenfolge der zu druckende Seiten auswählen

SOH	F	В	Н	-	-	-	r	P ₁	P ₂	Рз	ETB

P₁; P₂;...= zu druckende Seiten

Generierung der Seite ohne Druckstart

SOH	F	В	1	-	-	-	r	S	ETB

Mit diesem Kommando wird die entsprechende Seite nur generiert, d.h. es wird kein Druckstart Signal gesendet.

S = 1: sortiert (gedruckt werden z.B. die Seiten 1-5, dann wieder 1-5, usw.)

S = x: unsortiert (gedruckt wird x Mal die Seite 1, dann x Mal Seite 2, usw.)

Vorschub

Parametersatz um einen Vorschub auszulösen

SOH	F E	: -	-	-	-	r	-	-	-	-	-	-	-	-	ETB
-----	-----	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Testdruck

Parametersatz um einen Testdruck auszulösen

SOH	F	F	-	-	-	-	r	-	-	-	-	-	-	-	-	ETB
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Statusdruck

Parametersatz um den Statusreport zu drucken

	SOH	F	С	М	Q	-	-	r	N	-	-	-	-	-	-	-	ETB
--	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

N = 0: Druckereinstellungen

N = 1: Barcodes N = 2: Fonts

Druckaufträge abbrechen

Parametersatz um alle aktiven Druckaufträge abzubrechen

SOH F G A -	- - r	N - - -	- - - -	ETB
---------------------	---------	------------	------------	-----

N = -: Aktive Druckaufträge abbrechen und alle Etikettendaten löschen

N = 1: Aktive Druckaufträge abbrechen und Etikettendaten erhalten

Bei der Ausführung dieses Kommandos werden:

- evtl. anstehende Fehler quittiert
- evtl. anstehende Bedienereingaben abgebrochen

Remote Konsole

Schnittstelle einstellen

SOH F C R A - - r N - - - - - ETB

N = 0 - Off

N = 1 - COM1

N = 2 - Ethernet

Schnittstelle abfragen

SOH F C R Ă - - w p p p p p p ETB

Antwort

SOH A N - - - - - p p p p p p ETB

PARAMETERSÄTZE FÜR OPTIONEN

Netzwerk

Parametersätze für Option Ethernet

Allgemeines

Beispiel:

SOH	F	С	L	Α	-	-	r	С	0	Α	8	0	0	1	5	ETB

Alle Netzwerkparametersätze fangen in Spalte 3 mit einem "L' an. In der Spalte 4 folgt dann die Kennung für den jeweiligen Netzwerkparameter. In Spalte 5 kann eine weitere Unterkennung folgen.

Aufgrund der auf 8 Zeichen begrenzten Argumentengröße, werden die 32-Bittigen IP-Adressen (IP-Adresse, Netzwerkmaske, Gateway-Adresse) in Hex-Darstellung übertragen. Bei allen Daten die in Hex-Darstellung übertragen werden (also auch bei der MAC-Adresse), dürfen sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben verwendet werden.

Im Gegensatz zu den Parametereinstellungen der anderen Schnittstellen, werden die Einstellungen der folgenden Sätze sofort im Flash gespeichert, d.h. es ist nicht notwendig vor dem Ausschalten des Druckers zuerst ein Speichern der aktuellen Konfiguration über den entsprechenden Parametersatz zu erzwingen, damit die Änderungen auch nach dem Einschalten noch vorhanden sind.

Damit die gemachten Änderungen jedoch auch ohne Drucker-Reset aktiv werden, muss ein entsprechender Z-Satz, welcher einen Reset des Netzwerk-Devices bewirkt übertragen werden.

Parametersätze

IP-Adresse einstellen (hier z.B. 192.168.0.21)

SOH F C L A - -	r C 0 A	8 0 0 1	5 ETB
-----------------------------	------------	---------	-------

IP-Adresse abfragen

				<u> </u>												
SOH	F	С	L	Α	-	-	W	С	0	Α	8	0	0	1	5	ETB

Antwort

SOH A C 0 A 8 0 0 1 5 p p p	p p p ETB
---	-----------

Netzmaske einstellen (hier z.B. 255.255.255.0)

SOH F C L B - - r F F F F F O O ETB

Netzmaske abfragen

SOH	Α	F	F	F	F	F	F	0	0	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB

Galew	Gateway-Adresse einstellen (hier z.B. 192.168.0.1) SOH F C L C - - r C 0 A 8 0 0 0 1 ETB																
SOH	F	С	L	С	-	-	r	С	0	Α	8	0	0	0	1	ETB	
	Gateway-Adresse abfragen SOH F C L C - - w C 0 A 8 0 0 0 1 ETB																
SOH	SOH F C L C - - w C 0 A 8 0 0 0 1 ETB																
	Antwort																
	Antwort SOH A C 0 A 8 0 0 0 1 p p p p p p ETB																
SOH	A	C	0	Α	8	0	0	0	1	p	p	р	p	р	p	p p	ETB
	2011 14 0 4 0 0 0 1 p p p p p p E B																
	Übertragungsmodus einstellen (hier z B. Autoerkennung)																
	Übertragungsmodus einstellen (hier z.B. Autoerkennung)																
SOH	Übertragungsmodus einstellen (hier z.B. Autoerkennung) SOH F C L D - - r 0 - - - - - - - ETB																
0 4																	
0 = Au																	
1 = 10																	
4 = 10	U M	Bit/s	2 = 10 MBit/s Vollduplex 3 = 100 MBit/s Halbduplex 4 = 100 MBit/s Vollduplex														
	3 = 100 MBit/s Halbduplex 4 = 100 MBit/s Vollduplex																
Übertı	Übertragungsmodus abfragen																
Übertı SOH				-			en w	0	-	-	-	-	-	-	-	ЕТВ	
SOH	ragu F	ings		dus	abi			0	-	-	-	-	-	-	-	ЕТВ	
SOH Antwo	ragu F ort	ings C		dus	abi			0									
SOH	ragu F	ings		dus	abi			0	-	- p	- p	- p	- p	- р	- p	ЕТВ	ЕТВ
SOH Antwo	ragu F ort	ings C		dus	abi			0									ЕТВ
SOH Antwo	ragu F ort	ings C		dus	abi			0									ЕТВ
Antwo SOH	ragu F ort	C 0	L -	dus D	abt	frag - -	W	-									ЕТВ
Antwo SOH	ragu F ort A	ngs C	smo L -	dus D	abt	frag - -	-	-	-	р							ЕТВ
Antwo SOH DHCP	ragu F ort A Unt	o ters	tütz	dus D	abt	frag - -	W	0 - N		р							ЕТВ
SOH Antwo SOH DHCP SOH N: 0:	ragu F ort A Unt	0 ters	tütz	dus D	abt	frag - -	-	-	-	р							ЕТВ
Antwo SOH DHCP	ragu F ort A Unt	o ters	tütz	dus D	abt	frag - -	-	-	-	р							ЕТВ
SOH Antwo SOH DHCP SOH N: 0:	ragu F Ort A Unit	o ters	tütz	dus D	abt	frag	llen	-	-	р							ETB
SOH Antwo SOH DHCP SOH N: 0: 1: DHCP	Unt	o ters:	tütz	dus D - ung	abt	frag	llen r	- N	- ET	В	p	р	р	р	р	p p	ETB
SOH Antwo SOH DHCP SOH N: 0:	ragu F Ort A Unit	o ters	tütz	dus D	abt	frag	llen	-	-	р							ETB
SOH Antwo SOH DHCP SOH N: 0: 1: DHCP SOH	ragu F ort A	o ters:	tütz	dus D - ung	abt	frag	llen r	- N	- ET	В	p	р	р	р	р	p p	ЕТВ
SOH Antwo SOH DHCP SOH N: 0: 1: DHCP	ragu F ort A	o ters:	tütz	dus D - ung	abt	frag	llen r	- N	- ET	В	p	р	р	р	р	p p	ETB

MAC-Adresse einstellen (hier z.B. 00-07-4A-43-19-08)

SOH	F	С	L	М	В	-	r	0	0	0	7	4	Α	-	-	ETB
SOH	F	С	L	M	A	-	r	4	3	1	9	0	8	-	-	ETB

Eine MAC-Adresse ist 48-Bit Breit und wird üblicherweise in Hexadezimal angegeben. Mit dem B-Satz kann unsere Kennung der MAC-Adresse verändert werden. Standardmäßig beginnen alle unsere Geräte mit 00-07-4A. Das entspricht dem Memory-Pool den wir vom MAC-Adressen-Vergabegremium zugewiesen bekommen hat, um zu garantieren, dass die MAC-Adresse weltweit herstellerübergreifend eindeutig ist.

Mit dem A-Satz kann man eine beliebige Adresse in unserem Pool einstellen.

MAC-Adresse abfragen

IVIAC	-ui c	,330	an	may	CII											
SOH	F	С	L	M	В	-	W	0	0	0	7	4	Α	-	-	ETB
SOH	F	С	L	M	Α	-	W	4	3	1	9	0	8	-	-	ETB

Antwort

,																		
SOH	Α	0	0	0	7	4	Α	-	-	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB
SOH	A	4	3	1	9	0	8	-	-	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB

Reset Netzwerk-Device

SOH	F	С	L	Ζ	-	-	r	 ETB

Dieser Satz, für den keine Abfrage möglich ist, bewirkt, dass die durch die Übertragung der vorherigen Sätze gemachten Änderungen wirksam werden.

Druckername vergeben

SOH	F	С	L	F	-	-	r	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	ETB
N: Dru	cker	nan	ne d	larf a	aus	max	. 15	Zei	iche	n be	este	hen	[A	Z,	az	z, 0.	9,	-, -]	

Druckername abfragen

-: 40:1	• • • • • •			∽.5	•											
SOH	F	С	L	F	-	-	W	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB

Messer

Messerbetriebsart einstellen

SOH | F | C | D | D | - | - | r | N | - | - | - | - | - | - | ETB

- N = 0 Messerbetrieb ausschalten
- N = 1 Einzelschnitt auslösen
- N = 2 Betriebsart 1 (o. Messeroffset), Drucke Stückzahl m. Schnitt nach jedem Etikett o. Rückzug
- N = 3 Betriebsart 2 (mit Rückzug), Drucke Stückzahl mit Schnitt nach jedem Etikett mit Rückzug
- N = 4 Intervallschnitt mit Endschnitt, Intervallbreite nachträglich übertragen
- N = 5 Intervallschnitt ohne Endschnitt, Intervallbreite nachträglich übertragen
- N = 6 Endschnitt (Schnitt nach Druckende)

Messerbetriebsart abfragen

Antwort

SOH	Α	N	-	-	-	-	-	-	-	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB

Messeroffset einstellen

SOH	F	С	S	С	Α	-	r	V	Ν	N	N	-	-	-	-	ETB

V: Vorzeichen des Offsets (immer +)

NNN: Betrag des Offsets, 3-stellige ASCII Zahl in 1/10 mm

Messeroffset abfragen

- 1																	
	SOH	F	C	S	С	Α	-	w	р	р	р	р	р	р	р	р	ETB

SOH	Α	V	N	N	N	-	-	-	-	р	р	р	р	р	р	р	-	ETB

Spender

Spendebetriebsart einstellen

SOH F C D C - - r N - - - - - ETB

N = 0 – Spendebetrieb ausschalten

N = 2 - Spende Lichtschranke

N = 4 - Spende Lichtschranke fortlaufend

Spendebetriebsart abfragen

SOH | F | C | D | C | - | - | w | p | p | p | p | p | p | p | ETB

Antwort

SOH A N - - - - - p p p p p p ETB

Spendeoffset einstellen

SOH | F | C | S | D | A | - | r | V | N | N | N | - | - | - | ETB

V: Vorzeichen des Offsets (immer +)

NNN: Betrag des Offsets, 3-stellige ASCII Zahl in 1/10 mm

Spendeoffset abfragen

| SOH | F | C | S | D | A | - | w | p | p | p | p | p | p | p | ETB

Antwort

SOH A V N N N - - - - p p p p p p p ETB

Spendelichtschranke

Aktueller Wert an der Spendelichtschranke abfragen

| SOH | F | C | M | B | E | - | w | p | p | p | p | p | p | p | ETB

Antwort

SOH A N N N - - - - p p p p p p p ETB

NNN: Wert der Spendelichtschranke, 3-stellige ASCII Zahl in 1/100 V

Zustand der Spendelichtschranke abfragen

SOH | F | C | M | B | E | A | w | p | p | p | p | p | p | p | ETB

Antwort

SOH A N - - - - - p p p p p p ETB

N = 0 - Es steht kein Etikett an der Lichtschranke an

N = 1 - Etikett steht an der Lichtschranke an

Hier wird die eingestellte Schaltschwelle der Spendelichtschranke berücksichtigt.

Datum- und Uhrzeit

Datum einstellen

SOH | F | C | I | A | - | - | r | D | D | M | O | Y | Y | D | W | ETB

DD = Tag des Monats

MO = Monat

YY = Jahr

DW = Tag der Woche ('00' = Sonntag)

Datum abfragen

SOH | F | C | I | A | - | - | w | p | p | p | p | p | p | p | ETB

Antwort

SOH | A | D | D | M | O | Y | Y | D | W | p | p | p | p | p | p | ETB

Uhrzeit einstellen

SOH F C I B - - r H H M I S S A M ETB

HH = Stunden

MI = Minuten

SS = Sekunden

AM = Modus ('am' = 12 Stunden Mode AM, 'pm' = 12 Stunden Mode PM, '—' = 24 Stunden Mode)

Uhrzeit abfragen

SOH F C I B - - w p p p p p p p ETB


Antwort

SOH A H H M I S S A M P P P P P P ETB

Uhrzeit automatisch auf Sommer-/Winterzeit umstellen

Da es weltweit keine einheitlichen Regelungen ob und wann in den einzelnen Ländern eine Zeitumstellung zwischen Sommer- und Winterzeit (Normalzeit) stattfindet, unterscheiden wir zwischen folgenden vier Formaten für die Definition von Beginn und Ende der Sommerzeit.

F 0: Europäisches Format Start der Sommerzeit = letzter Sonntag im März Ende der Sommerzeit = letzter Sonntag im Oktober W: Woche (1 = erste, ..., 5 = letzte) WD: Tag der Woche (0 = Sonntag, ..., 6 = Samstag) MM: Monat (01 = Januar, ..., 12 = Dezember) F 1: Festes Datum mit Angabe des Jahres DD: Tag MM: Monat (01 = Januar, ..., 12 = Dezember) YY: F 2: Festes Datum ohne Angabe des Jahres DD: Monat (01 = Januar, ..., 12 = Dezember) MM: F 3: Wochentag nach Tag im Monat WD: Tag der Woche (0 = Sonntag, ..., 6 = Samstag) DD: nach Tag (erst der nächste Tag wird berücksichtigt) MM: Monat (01 = Januar, ..., 12 = Dezember)



SOH | F | C | I | G | - | - | r | N | - | - | - | - | - | - | - | ETB

Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit abfragen

SOH | F | C | I | G | - | - | w | p | p | p | p | p | p | p | ETB

Antwort

SOH A N - - - - - p p p p p p ETB

N = 0 - Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit Aus

N = 1 – Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit Ein

Beginn der Sommerzeit einstellen

F0: SOH | F | C | I | H | - | - | r | F | W | ; | WD | ; | M | M | ; | H | H | ; | M | M | ETB

F1: SOH | F | C | I | H | - | - | r | F | D | D | ; M | M | ; | Y | Y | ; | H | H | ; | M | M | ETB |

F 2: SOH | F | C | I | H | - | - | r | F | D | D | ; M | M | ; H | H | ; M | M | ETB |

F3: SOH | F | C | I | H | - | - | r | F | WD | ; | D | D | ; | M | M | ; | H | H | ; | M | M | ETB |

Beginn der Sommerzeit abfragen

SOH F C I H - - W P P P P P P ETB

Antwort

SOH A F W W D M M P P P P P P ETB

Die Antwort ist abhängig vom jeweilig eingestellten Format.

Ende der Sommerzeit einstellen

F0: SOH | F | C | I | I | - | - | r | F | W | ; | WD | ; | M | M | ; | H | H | ; | M | M | ETB

F1: SOH | F | C | I | I | - | - | r | F | D | D | ; M | M | ; | Y | Y | ; | H | H | ; | M | M | ETB

F 2: SOH | F | C | I | I | - | - | r | F | D | D | ; M | M | ; H | H | ; M | M | ETB

F3: SOH | F | C | I | I | - | - | r | F | WD | ; | D | D | ; | M | M | ; | H | H | ; | M | M | ETB

Ende der Sommerzeit abfragen

SOH | F | C | I | I | - | - | w | p | p | p | p | p | p | ETB

Antwort

SOH A F W W D M M P P P P P P P ETB

Die Antwort ist abhängig vom jeweilig eingestellten Format.

Zeitverschiebung einstellen

SOH | F | C | I | J | - | r | N | N | N | - | - | - | - | ETB

NNN = Minuten

Zeitverschiebung abfragen

SOH | F | C | I | J | - | - | w | p | p | p | p | p | p | p | ETB

Antwort

SOH A N N N P P P P P P ETB

Konfiguration permanent speichern

Sollen die umseitig beschriebenen Einstellungen permanent im Drucker gespeichert werden, muss folgendes Kommando an den Drucker übertragen werden.

SOH	F	Χ	-	-	-	-	r	N	-	-	-	-	-	-	-	ETB
N: 0 =	N: 0 = Aktuelle Parameter speichern															
1 =	= Al	le Par	ame	eter	auf l	Defa	aultv	verte	e se	tzer	1					

Konfiguration auslesen

SOH	F	X	-	-	-	-	w	-	-	-	-	-	-	-	-	ETB

Der Drucker sendet als Antwort alle aktuellen Einstellungen als Parametersätze.

Statusabfrage

Über die serielle Schnittstelle können HOST-Rechner Statusinformationen des Druckers erhalten. Die Statusanfrage hat folgendes Datenformat:

Statusrückmeldung:

Nach Empfangen der Statusabfrage sendet der Drucker die entsprechende Statusrückmeldung.

Datenformat der Statusrückmeldung

SOH	1. E	3yte							2. I	3yte							5. – 1. Stelle	ETB
	8	7	6	5	4	3	2	1	8	7	6	5	4	3	2	1		

1. Byte	=	1. Statusl	oyte
		8. Bit =	frei
		7. Bit =	immer gesetzt
		6. Bit =	frei
		5. Bit =	1 – Druckauftrag läuft
			0 – Stückzahl = 0 (kein Druckauftrag)
		4. Bit =	1 – Stopptaste betätigt
			0 – Stopptaste nicht betätigt
		3. Bit =	Messerfehler
			0 – kein Fehler; 1 – Fehler
		2. Bit =	Etikettenband
			0 – kein Fehler; 1 – Fehler
		1. Bit	Transferband
			0 – kein Fehler; 1 – Fehler
2. Byte	=	2. Statusl	•
		8. Bit =	frei
		7. Bit =	frei
		6. Bit =	frei
		5. Bit =	frei
		4. Bit =	frei
		3. Bit =	Memory Card
		2. Bit =	Maskensatz
		1. Bit =	Druckkopftemperatur
51. Stelle	=	Stückzah	I 5-stellig als ASCII Zeichen
		min. '000	00' / max. '65535'

AUTOSTATUS

Die Drucker verfügen über eine Autostatusfunktion, d.h. bei bestimmten Betriebszuständen sendet der Drucker aktiv den entsprechenden Status. Dieser kann über die serielle Schnittstelle angefordert werden.

Um den Autostatus zu aktivieren muss der Hostrechner an den Drucker folgendes Kommando schicken:

SOH G 1. Byte 2. Byte ETB

Jede der unten aufgeführten Meldungen, die vom Drucker überwacht und gesendet werden, ist mit einem gesetzten Bit (siehe untenstehende Aufstellung 1. Byte und 2. Byte) dem Drucker über die Autostatus Anforderung mitzuteilen. Der Drucker sendet dann nach jeder erfüllten Bedingung die entsprechende Meldung (Antwort) an den Hostrechner.

Vorgesehen sind folgende Meldungen:

1 Beginn der Generierung

2 Ende der Generierung

Der Drucker sendet diesen Status, wenn die Daten für ein komplettes Etikett generiert wurden. Der Testdruck wird nicht berücksichtigt. Bei Numeratoren/Datumsvariablen sendet der Drucker für jedes Etikett einen Status Zyklus (Beginn, Ende)

3 Beginn des Drucks

4 Ende des Drucks

Beginn des Drucks wird gesendet, wenn die generierten Daten gedruckt werden. Ende des Drucks wird gesendet, wenn der Druck des Etiketts fertig ist und der Motor steht.

5 Start der Schnittbewegung

6 Ende der Schnittbewegung

Dieser Status beschreibt die Messerbewegung. Hier kann evtl. auf Timeout bei Ende der Schnittbewegung abgeprüft werden → Fehler.

7 Start der Vorschubbewegung

8 Ende der Vorschubbewegung

Dieser Status wird gesendet, wenn eine zusätzliche Vorschubbewegung (Spendekante, Messer, Abreißkante) ausgeführt wird.

9 Start eines Druckauftrags

10 Ende des Druckauftrags

Dieser Status signalisiert den Beginn und das Ende eines kompletten Druckauftrages (1...99999 Etiketten). Er wird in allen Betriebsarten aktiv.

11 Fehlerzustand

Diese Statusmeldung wird gesendet wenn ein beliebiger Fehler auftritt.

12 Druck angehalten

Diese Meldung wird gesendet wenn der Druckvorgang angehalten wird.

13 Druck fortgesetzt

Diese Meldung wird gesendet wenn der Druckvorgang fortgesetzt wird.

Der Drucker sendet den Autostatus in folgendem Format zum Hostrechner:

SOH G 1. Byte 2. Byte	,	SOH	G	1. Bvte	2. Byte	ETB
-----------------------	---	-----	---	---------	---------	-----

1. Byte

8. Bit	7. Bit	6. Bit	5. Bit	4. Bit	3. Bit	2. Bit	1. Bit
Start	Ende	Start	Ende	Start	Ende	Start	Immer 0
Generierung	Generierung	Druck	Druck	Schnitt	Schnitt	Vorschub	

2. Byte

8. Bit	7. Bit	6. Bit	5. Bit	4. Bit	3. Bit	2. Bit	1. Bit
Ende	Start	Ende	Fehler	Frei	Druck an-	Druck	Immer 0
Vorschub	Druckauftrag	Druckauftrag			gehalten	fortgesetzt	

Achtung: Bit 1 muss im 1. Byte und im 2. Byte immer 0 sein, da der Drucker sonst evtl. SOH oder ETB erkennen könnte.

Bei der Statusmeldung des Druckers an den Hostrechner ist immer mindestens 1 Bit gesetzt. Es kann jedoch auch vorkommen, dass mehrere Bits gleichzeitig gesetzt sind. Bei der Statusanforderung des Hostrechners an den Drucker können ebenfalls mehrere Bits

Bei der Statusanforderung des Hostrechners an den Drucker können ebenfalls mehrere Bits gleichzeitig gesetzt sein.

Die Autostatusanforderung wird im Drucker nicht gespeichert, d.h. er ist nach dem Aus-/Einschalten auf 0 gesetzt. Er muss also nach jedem Einschalten neu angefordert werden.

Beispiel:

Der Drucker soll den Start des Druckauftrags überwachen. Hierzu sendet der Hostrechner folgende Anforderung an den Drucker.

SOH	G	00000000	01000000	ETB
-----	---	----------	----------	-----

Nach erfüllter Bedingung (= Start des Druckauftrags) sendet der Drucker die folgende Meldung an den Hostrechner:

SOH G	00000000	01000000	ETB
-------	----------	----------	-----

Die Antwort stimmt inhaltlich immer mit dem Formatsatz überein.

ZEICHENSÄTZE

					B	Bitmap Fonts	ıts						
	01	02	03	04	90	90	20	21	22	23	24	28	29
	0,8x1,1mm	1,2x1,7mm	1,8x2,6mm	4,0x5,6mm	1,8x3,2mm	1,5x2,9mm	1,2x2,2mm	1,0; 13	1,8; 21	2,6; 31	5,6; 67	4,0; 48	0,8; 9
GEM deutsch	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)
GEM englisch	2)	(7)	2)	(7)	2)	(5)	2)	2)	(2)	(2)	2)	2)	2)
GEM französisch	2)	(7)	2)	(2)	2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	2)	2)	2)
GEM schwedisch	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)
GEM dänisch	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)
CP 437 (deutsch)	2)	(2)	2)	(2)	2)	(2)	2)	(7)	(7)	(2)	2)	2)	2)
CP 850 (mehrsprachig westeuropäisch)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)
CP 852 (mehrsprachig osteuropäisch)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	2)	5)	5)	9)	5)
CP1250 (Latin 2; mitteleuropäisch)	3)	3)	3)	3)	3)	(6	(6	3)	(6	3)	3)	3)	3)
CP1251 (kyrillisch)	(9	(9	(9	(9	(9	(9	(9	(9	(9	(9	(9	(9	9
CP1252 ANSI (Latin 1, westeuropäisch)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)
CP1253 (griechisch)	(9	(9	(9	(9	(9	(9	(9	(9	(9	(9	(9	(9	9
CP1254 (Latin 5, türkisch)	(9	(9	(9	(9	(9	(9	(9	(9	(9	(9	(9	(9	9
CP 1257 (baltisch)	6)	(9	(9)	(9)	(9)	(9)	(9	(9	(9	(9	(9	(9)	9
	1) Unterlängen 2 Standard 3. z. Zt. nicht verfü 4 auf Anfrage, ab 5) auf Anfrage, nt 6 nicht verfügbar	¹⁾ Unterlängen ²⁾ Standard ³⁾ z.Zt. nicht verfügbar, können durc ⁴⁾ auf Anfrage, ab Version 1.41a ⁵⁾ auf Anfrage, nur 200 dpi Drucker ⁶⁾ nicht verfügbar	onnen durch \ 11.41a oi Drucker	/ektor fonts (¹⁾ Unterlängen ²⁾ Standard ³⁾ z.Zt. nicht verfügbar, können durch Vektor fonts (ID3; ID11) ersetzt werden ⁴⁾ auf Anfrage, ab Version 1.41a ⁵⁾ auf Anfrage, nur 200 dpi Drucker ⁶⁾ nicht verfügbar	setzt werden							

Ab Version 1.41a werden verschiedene Zeichensätze angeboten, wobei standardmäßig Latin 1 ausgeliefert wird

Folgende Sprachen werden unterstützt:

Afrikaans	Französisch	Niederländisch	Slowenisch
Albanisch	Griechisch (modern, monotonic)	Norwegisch (Bokmal)	Spanisch
Baskisch	Indonesisch	Norwegisch (Nynorsk)	Suaheli
Bulgarisch	Isländisch	Polnisch	Tschechisch
Dänisch	Italienisch	Portugiesisch	Türkisch
Deutsch	Katalanisch	Rumänisch	Ukrainisch
Englisch	Kroatisch	Russisch	Ungarisch
Estnisch	Lettisch	Schwedisch	Weißrussisch
Färöisch	Litauisch	Serbisch	
Finnisch	Mazedonisch (FYROM)	Slowakisch	
Dänisch Deutsch Englisch Estnisch Färöisch	Italienisch Katalanisch Kroatisch Lettisch Litauisch	Portugiesisch Rumänisch Russisch Schwedisch Serbisch	Türkisch Ukrainisch Ungarisch

Übersicht der für mittel- und osteuropäische Sprachen wichtigsten Zeichensätze

Codepage	Unterstützte Sprachen
1251 (kyrillisch)	Russisch, Weißrussisch, Serbisch, Bulgarisch, Ukrainisch, Mazedonisch
1250 (Latin 2, mitteleuropäisch)	Rumänisch, Slowakisch, Ungarisch, Slowenisch, Kroatisch, Serbisch, Polnisch, Tschechisch
852 (mehrsprachig, osteuropäisch)	Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Slowakisch, Ungarisch, Slowenisch, Kroatisch, Serbisch
1257 (baltisch)	Estnisch, Lettisch, Litauisch

Internationaler ANSI Zeichensatz

ANSI	Dez.	HEX	ANSI	Dez.	HEX	ANSI	Dez.	HEX	ANSI	Dez.	HEX	ANSI	Dez.	HEX
SP	32	20	Q	81	51	,	130	82	3	179	В3	ä	228	E4
!	33	21	R	82	52	f	131	83	,	180	B4	å	229	E5
"	34	22	S	83	53	,,	132	84	μ	181	B5	æ	230	E6
#	35	23	Т	84	54		133	85	¶	182	B6	Ç	231	E7
\$	36	24	U	85	55	†	134	86	•	183	B7	è	232	E8
%	37	25	V	86	56	‡	135	87	3	184	B8	é	233	E9
&	38	26	W	87	57		136	88	1	185	B9	ê	234	EA
l',	39	27	X	88	58	‰ Š	137	89	0	186	BA	ë	235	EB
(40	28	Y	89	59	Š	138	8A	»	187	BB	ì	236	EC
<i>)</i> *	41 42	29 2A	Z	90 91	5A 5B	Œ	139 140	8B 8C	1/4 1/2	188 189	BC BD	í	237 238	ED EE
	43	2B]	92	5C	Œ	141	8D	3/4	190	BE	i i	239	EF
+	43 44	2C]	93	5D	Ž	142	8E		191	BF	ð	240	F0
,	45	2D	V 1	94	5E	_	143	8F	¿ À	192	C0	ñ	241	F1
	46	2E		95	5F		144	90	Á	193	C1	ò	242	F2
,	47	2F	<u></u>	96	60	4	145	91	Â	194	C2	ó	243	F3
o	48	30	а	97	61	,	146	92	Ã	195	C3	ô	244	F4
1	49	31	b	98	62	"	147	93	Ä	196	C4	õ	245	F5
2	50	32	С	99	63	"	148	94	Å	197	C5	ö	246	F6
3	51	33	d	100	64	•	149	95	Æ	198	C6	÷	247	F7
4	52	34	е	101	65	_	150	96	Ç	199	C7	Ø	248	F8
5	53	35	f	102	66	_	151	97	Ç É É É Ë	200	C8	ù	249	F9
6	54	36	g	103	67	~	152	98	É	201	C9	ú	250	FA
7	55	37	h	104	68	ТМ	153	99	Ë	202	CA	û	251	FB
8	56	38	i	105	69	š	154	9A		203	СВ	ü	252	FC
9	57	39	j	106	6A	>	155	9B	Ì	204	CC	ý	253	FD
:	58	3A	k	107	6B	œ	156	9C	ĺ	205	CD	þ	254	FE
;	59	3B	I	108	6C	Ų	157	9D	Î	206	CE	ÿ	255	FF
<	60	3C	m	109	6D	ž Ÿ	158	9E	Ϊ	207	CF			
=	61 62	3D 3E	n	110	6E 6F	Y	159	9F	Đ Ñ	208 209	D0 D1			
> ?	63	ა⊏ 3F	0	111 112	ог 70	١.	160 161	A0 A1	Ò	210	D1 D2			
@	64	40	p	113	71	i ¢	162	A2	Ó	211	D3			
A	65	41	q r	114	72	£	163	A3	Ô	212	D4			
В	66	42	S	115	73	¤	164	A4	Õ	213	D5			
C	67	43	t	116	74	¥	165	A5	Ö	214	D6			
D	68	44	u	117	75	1	166	A6	×	215	D7			
E	69	45	V	118	76	§ 	167	A7	Ø	216	D8			
F	70	46	w	119	77	ا	168	A8	Ù	217	D9			
G	71	47	х	120	78	©	169	A9	Ú	218	DA			
Н	72	48	У	121	79	а	170	AA	Û	219	DB			
1	73	49	Z	122	7A	«	171	AB	Ü Ý	220	DC			
J	74	4A	{	123	7B	7	172	AC		221	DD			
K	75	4B	1	124	7C	-	173	AD	Þ	222	DE			
L	76	4C	}	125	7D	®	174	AE	ß	223	DF			
M	77	4D	~	126	7E	[175	AF	à	224	E0			
N	78	4E		127	7F	0	176	B0	á	225	E1			
0	79	4F	€	128	80	±	177	B1	â	226	E2			
Р	80	50		129	81	2	178	B2	ã	227	E3			

Codepage 437

Dez.	Dez.	Dez.	Dez.	Dez.
	24 0	100 /	470	000
32	81 Q	130 é	179	228
33 !	82 R	131 â	180	229
34 '	83 S	132 ä	181	230 µ
35 #	84 T	133 à	182	231
36 \$	85 U	134 å	183	232
37 %	86 V	135 ç	184	233
38 &	87 W	135 ç 136 ê 137 ë 138 è	185	234
39 '	88 X	137 ë	186	235
40 (89 Y		187	236
41)	90 Z	139 ї	188	237 Ø
42 *	91 [140 î	189	238
43 +	92 \	141 ì	190	239
44 ,	93]	142 Ä	191	240
45 -	94 ^	143 Å	192	241
46 .	95 _	143 Å 144 É	193	242
47 /	96 `	145 æ	194	243
48 0	97 a	146 Æ	195	244
49 1	98 b	147 ô	196	245
50 2	99 c	148 ö	197	246
51 3	100 d	149 ò	198	247
52 4	101 e	150 û	199	248 °
53 5	102 f	151 ù	200	249
54 6	103 g	152 ÿ	201	250
55 7	104 h	152 ÿ 153 Ö	202	251
56 8	105 i	154 Ü	203	252
57 9	106 j	155 ¢	204	253
58 :	107 k	156 £	205	254
59 ;	108 I	157 ¥	206	255
60 <	109 m	158	207	
61 =	110 n	159	208	
62 >	111 o	160 á	209	
63 ?	112 p	161 í	210	
64 @	113 q	162 ó	211	
65 A	114 r	163 ú	212	
66 B	115 s	164 ñ	213 €	
67 C	116 t	165 Ñ	214	
68 D	117 u	166	215	
69 E	118 v	167 °	216	
70 F	119 w	168	217	
71 G	120 x	169	218	
72 H	121 y	170	219	
73 I	122 z	171 ½	220	
74 J	123 {	172 1/4	221	
75 K	124	173	222	
76 L	125 }	174 «	223	
77 M	126 ~	175 »	224	
78 N	127	176	225 ß	
79 O	128 Ç	177	226	
80 P	129 ü	178	227	

Codepage 850

Dez.	Dez.	Dez.	Dez.	Dez.
32	81 Q	120 6	179	220 8
		130 é 131 â		228 õ 229 Õ
33 !	82 R		180 Á 181 Â	
34	83 S 84 T	132 ä	181 Â	230 µ
35 #		133 à	182 À 183 ©	231
36 \$ 37 %	85 U 86 V	134 å		232
		135 ç	184	233 Ú
38 &	87 W	135 ç 136 ê 137 ë 138 è	185	233 Ú 234 Û 235 Ù
39 ' 40 (88 X 89 Y	137 ë 138 è	186 187	236
· ·	89 Y 90 Z	139 ï		237
41) 42 *	90 2	140 î	188 ¢ 189 ¥	238
43 +	92 \	140 i 141 i	190	239
44 ,			191	240
45 -	93] 94 ^	142 A 143 Å	192	241
46 .	95 _	142 Ä 143 Å 144 É	193	242
47 /	96 -	145 æ	194	243 3/4
48 0	97 a	146 Æ	195	244 ¶
49 1	98 b	147 ô	196	245 §
50 2	99 c	148 ö	197	246
51 3	100 d	149 ò		247
52 4	101 e	150 û	198 ã 199 Ã	248 °
53 5	102 f	151 ù	200	249
54 6	103 g	152 ÿ	201	250
55 7	104 h	152 ÿ 153 Ö	202	251
56 8	105 i	154 Ü	203	252
57 9	106 j	155 ø	204	253
58 :	107 k	156 £	205	254
59 ;	108 I	157 Ø	206	255
60 <	109 m	158	207	
61 =	110 n	159	208	
62 >	111 o	160 á	209	
63 ?	112 p	161 í	210 Ê	
64 @	113 q	162 ó	210 Ê 211 Ë 212 È	
65 A	114 r	163 ú		
66 B	115 s	164 ñ 165 Ñ	213	
67 C	116 t		214 Í	
68 D	117 u	166 167 °	215 Î 216 Ï	
69 E	118 v	107		
70 F	119 w	168	217	
71 G	120 x	169 ®	218	
72 H 73 I	121 y 122 z	170 171 ½	219	
73 I 74 J		171 ½ 172 ¼	220 221	
74 J 75 K	123	173	221 222 Ì	
76 L	!	173 174 «	223	
76 L 77 M	125	174 « 175 »	223 224 Ó	
77 IVI 78 N	127	176		
79 O		177	225 ß 226 Ô	
80 P	128 Ç 129 ü	178	227 Ò	

Codepage 852*

Dez.	Dez.	Dez.	Dez.	Dez.
32 33 34 35 4 36 \$37 38 8 39 40 41 41 42 43 44 45 - 46 47 48 49 1 50 2 51 3 52 4 53 54 6 65 7 56 8 57 9 58 59 60 61 62 > 63 64 65 66 67 C 68 69 F 70 71 G 72 H 73 74 J 75 K 76 C 77 M 78 N 79 N	81 Q R 83 S 84 T 85 U 86 V 87 W 88 X 89 Y 90 Z 91 [92 93] 94	130 é â 131 â 132 i 3 i 34 c ç i 35 i 36 i 37 i 38 i 39 i 39 i 39 i 40 i 2 i 38 i 39 i 40 i 41 i 42 i 43 i 44 i 45 i 46 i 47 i 48 i 49 i 40 i 50 i 51 i 50 i 50 i 50 i 50 i 50 i 5	179 180 181 Á 182 Â 183 Ě 184 Ş 185 186 187 188 189 Ż 190 ż 191 192 193 194 195 196 197 198 Ă 199 ă 200 201 202 203 204 205 206 207 208 đ 209 Đ 210 Ď 211 Ë 212 d 213 Ň 214 í 215 î 216 ě 217 218 219 220 221 Ţ 222 Ů 223 224 Ó 225 ß 226 Ô 227 Ń	228

* Option

Codepage 857*

Dez.	Dez.	Dez.	Dez.	Dez.
32 33 ! 34 ' 35 # 36 \$ 37 % 38 & 39 ' 40 (41) 42 * 43 + 44 , 45 - 46 . 47 / 48 0 49 1 50 2 51 3	81 Q 82 R 83 S 84 T 85 U 86 V 87 W 88 X 89 Y 90 Z 91 [92 \ 91 [92 \ 93] 94 ^ 95 - 96 97 a 98 b 99 c 100 d	130 é 131 â 132 ä 133 à 134 å 135 Ç 136 ê 137 ë 138 è 139 ï 140 î 141 ι 142 Ä 143 Å 144 É 145 æ 146 Æ 147 ô 148 ö 149 ò	179 180 181 Á 182 Ă 183 À 184 © 185 186 187 188 189 ¢ 190 ¥ 191 192 193 194 195 196 197	228
50 2	99 c	148 ö	197	
76 L 77 M 78 N 79 O 80 P	125 } 126 ~ 127 \(\text{\text{\text{C}}} \) 128 \(\text{\text{\text{C}}} \) 129 \(\text{\text{\text{U}}} \)	174 « 175 » 176 177 178	223 224 Ó 225 ß 226 Ô 227 Ò	

* Option

GEM Deutsch

Dez.	Dez.	Dez.	Dez.	Dez.
20	04 0	100 5	470	000 6
32	81 Q	130 é	179 ¢	228 €
33 !	82 R	131 â	180 œ	229
34 '	83 S	132 ä	181 Œ	230 μ
35 #	84 T	133 à	182 À	231
36 \$	85 U	134 å	182 À 183 Ã 184 Õ	232
37 %	86 V	135 ç		233
38 &	87 W	135 ç 136 ê 137 ë 138 è	185 § 186 ? 187 † 188 ¶	234
39 '	88 X	137 ë	186 ?	235
40 (88 X 89 Y 90 Z 91 Ä 92 Ö 93 Ü		187 †	236
41)	90 Z	139 ї	188 ¶	237 Ø
42 *	91 Ä	140 î	189 ©	238
43 +	92 Ö	141 ì	190 ®	239
44 ,	93 Ü	142 Ä	191 ™	240
45 -	94 \	143 Å	192	241
46 .	95	142 Ä 143 Å 144 É	193	242
47 /	96	145 æ	194 ‰	243
48 0	97 a	146 Æ	195 •	244
49 1	98 b	147 ô	196 —	245
50 2	99 c	148 ö	197 –	246
51 3	100 d	149 ò	198 °	247
52 4	101 e	150 û		248 °
53 5	102 f	151 ù	200 Â	249
54 6	103 g		199 Á 200 Â 201 È 202 Ê 203 Ë	250
55 7	104 h	152 ÿ 153 Ö 154 Ü	202 Ê	251 ¹
56 8	105 i	154 Ü	203 Ë	252 ³
57 9	106 j	155 ø	204 Ì	253 ²
58 :	107 k	156 £	205 Í	254
59 ;	108 I	157 Ø		255
60 <	109 m	158 ~	206 Î 207 Ï	200
61 =	110 n	150		
62 >	111 o	169 _ 160 á	209 Ó	
63 ?	112 p	161 í	208 Ò 209 Ó 210 Ô	
64 @	113 q	162 ó	211	
65 A	114 r	163 ú	212	
66 B	115 s		213 Ù	
67 C	116 t	164 ñ 165 Ñ	213 Ù 214 Ú	
68 D	117 u	166		
69 E	117 u 118 v	167	215 Û 216 Ÿ	
70 F	119 W	168	217	
71 G	120 x	169 '	218	
71 G 72 H	120 X	170 "	219	
73 I	121 y 122 z	171 (220	
74 J	123 ä	172	221	
75 K	124 ö	173	222	
76 L	125 ü	174 «	223 µ	
77 M	126 ß	174 ° 175 »	224 \	
78 N	127 0	176 ã	225 ß	
79 O	128 Ç	170 a 177 õ	226	
80 P	129 ü	177 0 178 ¥	227	
OO F	ILO U	170 +	441	1

GEM Englisch

Dez.	Dez.	Dez.	Dez.	Dez.
32	81 Q	130 é	179 ¢	228 €
33 !	82 R	131 â	180 œ	229
34 '	83 S	132 ä	181 Œ	230 µ
35 #	84 T	133 à	182 À	231
36 \$	85 U	134 å	182 À 183 Ã 184 Õ	232
37 %	86 V	135 ç	184 Õ	233
38 &	87 W	136 ê	185 §	234
39 '	88 X	135 ç 136 ê 137 ë 138 è	186 ?	235
40 (89 Y		185 § 186 ? 187 † 188 ¶	236
41)	90 Z 91 Ä	139 ї	188 ¶	237 Ø
42 *	91 Ä	140 î	189 ©	238
43 +	92 -	141 ì	190 ®	239
44 ,	92 - 93 Ü	142 Ä	191 ™	240
45 -	94 1/4	143 Å	192	241
46 .	95	143 Å 144 É	193	242
47 /	96 `	145 æ	194 ‰	243
48 0	97 a	146 Æ	195 •	244
49 1	98 b	147 ô	196 —	245
50 2	99 c	148 ö	197 –	246
51 3	100 d	149 ò	198 °	247
52 4	101 e	150 û	199 Á	248 °
53 5	102 f	151 ù	200 Â	249
54 6	103 g	152 ÿ	201 È	250
55 7	104 h	153 Ö	200 Â 201 È 202 Ê 203 Ë	251
56 8	105 i	154 Ü	203 Ë	252
57 9	106 j	155 ø	204 Ì	253
58 :	107 k	156 £	205 Í	254
59 ;	108 I	157 Ø	206 Î	255
60 <	109 m	158 ~	207 Ï	
61 =	110 n	159 _		
62 >	111 o	169 _ 160 á	208 Ò 209 Ó 210 Ô	
63 ?	112 p	161 í	210 Ô	
64 £	113 q	162 ó	211	
65 A	114 r	163 ú	212	
66 B	115 s	164 ñ	213 Ù 214 Ú	
67 C	116 t	165 Ñ		
68 D	117 u	166 1/4	215 Û 216 Ÿ	
69 E	118 v	167 ½	216 Ÿ	
70 F	119 w	168 ¾	217	
71 G	120 x	169 '	218	
72 H	121 y	170 "	219	
73 I	122 z	171 〈	220	
74 J	123 ä	172 →	221	
75 K	124 ö	173	222	
76 L	125 ü	174 «	223 µ	
77 M	126 ¾	175 »	224 \	
78 N	127	176 ã	225 ß	
79 O		177 õ	226	
80 P	128 Ç 129 ü	178 ¥	227	

GEM Französisch

Dez.	Dez.	Dez.	Dez.	Dez.
20	04 0	100 5	470	000 6
32	81 Q	130 é	179 ¢	228 €
33 !	82 R	131 â	180 œ	229
34	83 S	132 ä	181 Œ	230 µ
35 #	84 T	133 à	182 À	231
36 \$	85 U	134 å	182 À 183 Ã 184 Õ	232
37 %	86 V	135 ç 136 ê 137 ë 138 è		233
38 &	87 W	136 ê	185 §	234
39 '	88 X	137 ë	185 § 186 ? 187 † 188 ¶	235
40 (89 Y	138 è	187 †	236
41)	90 Z 91 ô	139 ї	188 ¶	237 Ø
42 *	91 ô	140 î	189 ©	238
43 +	92 ç	141 ì	190 ®	239
44 ,	92 ç 93 Ü		191 ™	240
45 -	94 1/4	143 Å	192	241
46 .	95 ½	142 Ä 143 Å 144 É	193	242
47 /	96 3/4	145 æ	194 %	243
48 0	97 a	146 Æ	195 •	244
49 1	98 b	147 ô	196 —	245
50 2	99 c	147 Ö	197 –	246
51 3	100 d	149 ò	197 – 198 °	247
			100	247 248 °
52 4	101 e	150 û	199 Å	
53 5	102 f	151 ù	200 Â	249
54 6	103 g	152 ÿ 153 Ö 154 Ü	199 Á 200 Â 201 È 202 Ê 203 Ë	250
55 7	104 h	153 Ö	202 Ê	251
56 8	105 i			252
57 9	106 j	155 ø	204 Ì	253
58 :	107 k	156 £	205 Í	254
59 ;	108 I	157 Ø	206 Î 207 Ï	255
60 <	109 m	158 ~		
61 =	110 n	159 _	208 Ò 209 Ó 210 Ô	
62 >	111 o	160 á	209 Ó	
63 ?	112 p	161 í		
64 à	113 q	162 ó	211	
65 A	114 r	163 ú	212	
66 B	115 s	164 ñ	213 Ù	
67 C	116 t	164 ñ 165 Ñ	213 Ù 214 Ú	
68 D	117 u	166 1/4		
69 E	118 v	167 ½	215 Û 216 Ÿ	
70 F	119 w	168 ³ ⁄ ₄	217	
71 G	120 x	169 '	218	
72 H	121 y	170 "	219	
73 I	122 z	171 (220	
74 J	123 é	172 →	221	
75 K	124 ñ	173	222	
76 L	125 è	174 «	223 µ	
77 M	126 ß	175 »	224 \	
78 N	127 0	176 ã	225 ß	
79 O	128 Ç	170 a 177 õ	226	
80 P	120 Ç 129 ü	177 0 178 ¥	227	
OU F	1∠∀ U	1/0 ∓	LLI	

GEM Schwedisch

Dez.		Dez.		Dez.		Dez.		Dez.	
		-		46.5		4==			
32		81 Q	!	130	é	179	¢	228	€
33 !		82 R		131	â	180	œ	229	
34 '		83 S		132	ä	181	Œ	230	μ
35 #		84 T		133	à	182	A	231	
36 \$		85 U		134	å	183	À Ã Õ	232	
	%	86 V		135	Ç	184	Ö	233	
	š	87 V		136	ê	185	§	234	
39 '		88 X		137	Ç ê ë è	186	?	235	
40 (89 Y		138	è	187	\$? † ¶	236	
41)		90 Z 91 Ä 92 Ö 93 Å 94 Ü		139	Ϊ	188		237	Ø
42 *	•	91 Ä		140	î	189	©	238	
43 +	F	92 Ö		141	ì	190	®	239	
44 ,		93 Å		142	Ä	191	ТМ	240	
45 -				143	Ä Å É	192		241	
46 .		95 _		144		193		242	
47 /		96 é		145	æ	194	‰	243	
48 (97 a		146	Æ	195	•	244	
49 1		98 b		147	ô	196	_	245	
50 2	2	99 c		148	Ö	197	_	246	
51 3		100 d		149	Ò	198	0	247	
52 4		101 e		150	û	199	Á	248	0
53 5	5	102 f		151	ù	200	Á Â È Ė	249	
54 6		103 g		152	ÿ Ö	201	Ė	250	
55 7		104 h		153	Ö	202	Ë	251	
56 8		105 i		154	Ü	203	Ë	252	
57 9		106 j		155	Ø	204	ļ	253	
58 :		107 k		156	£	205	I	254	
59 ;		108 I		157	Ø	206	Î	255	
60 <	<	109 m		158	~	207	Ï		
61 =	=	110 n		159	_	208	Ó Ó Ô		
62 >		111 o		160	á á	209	Ŏ		
63		112 p		161	ĺ	210	0		
	@	113 q		162	Ó	211			
65 <i>A</i>	4	114 r		163	ú	212			
66 E	3	115 s		164	ñ Ñ	213	Ù Ú		
	2	116 t		165		214			
68 [117 u		166	1/4	215	Û Ÿ		
69 E	= -	118 v		167	1/2	216	Υ		
70 F		119 w	,	168	3/4	217			
	3	120 x		169	,	218			
	4	121 y		170	,,	219			
73 I		122 z		171	(220			
74 J		123 ä		172)	221			
	<	124 ö		173		222			
76 L		125 å		174	«	223	μ		
	M	126 ü		175	» ~	224	\		
	N	127 °		176	ã	225	ß		
	2	128 Ç	•	177	Õ	226			
80 F	>	129 ü		178	¥	227			

GEM Dänisch

32 81 Q 130 é 179 ¢ 228 € 34 181 Q 131 à 180 œ 229 34 181 G 230 µ 35 # 34 T 133 à 182 à 181 G 231 36 \$ 85 U 134 à 183 Å 232 37 % 86 V 135 ¢ 184 Ô 233 88 & 87 W 136 è 185 § 234 40 (89 Y 138 è 187 † 236 41) 90 Z 139 ï 188 ¶ 237 Ø 41 190 © Z 139 ï 188 ¶ 237 Ø 42 * 91 Æ 140 î 189 © 238 44 , 93 Å 142 Ä 191 ™ 240 € 241 44 É 193 242 44 44 . 93 Å 142 Ä 191 ™ 240 € 241 46 . 95 _ 144 È 193 242 44 48 0 97 a 146 Æ 195 • 244 48 0 97 a 146 Æ 195 • 244 49 1 98 b 147 ô 196 — 245 50 2 99 c 148 ô 197 — 246 50 2 99 c 197 — 246 50	Dez.		Dez.	Dez.	Dez.	Dez.
33			_	_		
34						
35			82 R			
36		1	83 S			
38	35		84 T	133 à	182 À	231
38	36	\$	85 U	134 å	183 Ã	232
38			86 V		184 Õ	233
41	38			136 ế	185 §	
41				137 ë	186 ?	
41		(138 è	187 †	
42 *		ì	90 Z		188 ¶	
43 * 92 Ø			91 Æ			
444 , 93 Å 142 Ä 191 TM 240 45 _ 94 Ö 143 Å 192 241 46 _ 95 _ 144 É 193 242 47 / 96 _ 145 æ 194 % 243 48 0 97 a 146 Æ 195 • 244 49 1 98 b 147 ô 196 — 245 50 2 99 c 148 ö 197 — 246 51 3 100 d 149 ò 198 ° 247 52 4 101 e 150 û 199 Á 248 ° 53 5 102 f 151 ù 200 Â 249 ° 54 6 103 g 152 ÿ 201 È 250 55		*				
46 . 95 _ 144 É 193 242 47 / 96 _ 145 æ 194 %₀ 243 48 0 97 a 146 Æ 195 • 244 49 1 98 b 147 ô 196 — 245 50 2 99 c 148 ö 197 — 246 51 3 100 d 149 ò 198 ° 247 52 4 101 e 150 û 199 Å 248 ° 53 5 102 f 151 ù 200 Å 248 ° 53 5 102 f 151 ù 200 Å 248 ° 53 5 102 f 155 û 201 È 250 E 251 56 8 105 i 155 Ø 204			93 Å	142 Ä		
46 . 95 _ 144 É 193 242 47 / 96 _ 145 æ 194 %₀ 243 48 0 97 a 146 Æ 195 • 244 49 1 98 b 147 ô 196 — 245 50 2 99 c 148 ö 197 — 246 51 3 100 d 149 ò 198 ° 247 52 4 101 e 150 û 199 Å 248 ° 53 5 102 f 151 ù 200 Å 248 ° 53 5 102 f 151 ù 200 Å 248 ° 53 5 102 f 155 û 201 È 250 E 251 56 8 105 i 155 Ø 204		,	94 Ö	143 Å		
47 / 96 ` 145 æ 194 ‰ 243 48 0 97 a 146 Æ 195 • 244 49 1 98 b 147 ô 196 — 245 50 2 99 c 148 ö 197 — 246 51 3 100 d 149 ò 198 ° 247 52 4 101 e 150 û 199 Á 248 ° 53 5 102 f 151 ù 200 Â 248 ° 53 5 102 f 151 ù 200 Â 248 ° 53 5 102 f 151 ù 200 Â 248 ° 55 7 104 h 153 Ö 202 Ê 251 255 57 9 106 j 155 Ø 204		_	95	144 É		
48 0 97 a 146 Æ 195 • 244 49 1 98 b 147 ô 196 — 245 50 2 99 c 148 ö 197 — 246 51 3 100 d 149 ò 198 ° 247 52 4 101 e 150 û 199 Á 248 ° 53 5 102 f 151 û 200 Â 249 54 6 103 g 152 ÿ 201 È 250 55 7 104 h 153 Ö 202 Ê 251 56 8 105 i 154 Ü 203 Ë 252 57 9 106 j 155 ø 204 j 253 58 : 107 k 156 £ 205 j 255 60						
49 1 98 b 147 ô 196 — 245 50 2 99 c 148 ö 197 — 246 51 3 100 d 149 ò 198 ° 247 52 4 101 e 150 û 199 Å 248 ° 53 5 102 f 151 ù 200 Â 248 ° 54 6 103 g 152 ŷ 201 È 250 55 7 104 h 153 Ö 202 Ê 251 56 8 105 i 154 Ü 203 Ë 252 251 57 9 106 j 155 ø 204 ì 253 252 257 254 259 ; 108 I 157 Ø 206 Î 253 254 259 ; 108 I 108 206 Î <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
50 2 99 c 148 ö 197 — 246 51 3 100 d 149 ò 198 ° 247 52 4 101 e 150 û 199 Á 248 ° 53 5 102 f 151 ù 200 Â 249 54 6 103 g 152 ÿ 201 È 249 54 6 103 g 152 ÿ 201 È 249 55 7 104 h 153 Ö 202 È 251 56 8 105 i 154 Ü 203 Ë 252 57 9 106 j 155 Ø 204 ì 253 58 : 107 k 156 £ 205 í 253 58 : 108 I 157 Ø 206 î 255 60						
51 3 100 d 149 ò 198 ° 247 52 4 101 e 150 û 199 Á 248 ° 53 5 102 f 151 ù 200 Â 249 54 6 103 g 152 ÿ 201 È 250 55 7 104 h 153 Ö 202 È 251 56 8 105 i 154 Ü 203 Ë 252 57 9 106 j 155 Ø 204 ì 253 58 : 107 k 156 £ 205 í 254 59 ; 108 I 157 Ø 206 î 254 59 ; 108 I 157 Ø 206 î 255 60 109 m 158 ~ 207 ï 61 =						
52 4 101 e 150 û 199 Á 248 ° 53 5 102 f 151 ù 200 Â 249 54 6 103 g 152 ÿ 201 È 250 55 7 104 h 153 Ö 202 È 251 56 8 105 i 154 Ü 203 Ë 255 57 9 106 j 155 ø 204 Ì 253 58 : 107 k 156 £ 205 í 254 59 ; 108 I 157 Ø 206 Î 254 59 ; 108 I 157 Ø 206 Î 255 60 <		3				
53 5					100	
57 9 106 j 155 Ø 204 ì 253 58 : 107 k 156 £ 205 Í 254 59 ; 108 I 157 Ø 206 Î 255 60 <					200 Â	
57 9 106 j 155 Ø 204 ì 253 58 : 107 k 156 £ 205 Í 254 59 ; 108 I 157 Ø 206 î 255 60 <		6		152 ÿ	201 È	
57 9 106 j 155 Ø 204 ì 253 58 : 107 k 156 £ 205 Í 254 59 ; 108 I 157 Ø 206 Î 255 60 <				153 Ö	201 E 202 Ê	
57 9 106 j 155 Ø 204 ì 253 58 : 107 k 156 £ 205 Í 254 59 ; 108 I 157 Ø 206 Î 255 60 <					202 E	
58 : 107 k 156 £ 205 Í 254 59 ; 108 I 157 Ø 206 Î 255 60 <						
59						
60 <					206 Î	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					207 Ï	200
64				150		
64				160 <u> </u>	200 Ó	
64					210 Ô	
65 A 114 r 163 ú 212 66 B 115 s 164 ñ 213 Ù 67 C 116 t 165 Ñ 214 Ú 68 D 117 u 166 ¼ 215 Û 69 E 118 v 167 ½ 216 ϔ 70 F 119 w 168 ¾ 217 71 G 120 x 169 ' 218 72 H 121 y 170 " 219 73 I 122 z 171 ⟨ 220 74 J 123 æ 172 ⟩ 221 75 K 124 Ø 173 222 76 L 125 å 174 « 223 μ 77 M 126 Ü 175 » 224 \			'			
66 B 115 s 164 ñ 213 Ù 67 C 116 t 165 Ñ 214 Ú 68 D 117 u 166 ¼ 215 Û 69 E 118 v 167 ½ 216 ϔ 70 F 119 w 168 ¾ 217 71 G 120 x 169 ' 218 72 H 121 y 170 " 219 73 I 122 z 171 ⟨ 220 74 J 123 æ 172 ⟩ 221 75 K 124 Ø 173 222 76 L 125 å 174 « 223 μ 77 M 126 Ü 175 » 224 \						
68 D 117 u 166 ¼ 215 Û 69 E 118 v 167 ½ 216 Ÿ 70 F 119 w 168 ¾ 217 71 G 120 x 169 ¹ 218 72 H 121 y 170 " 219 73 I 122 z 171 ⟨ 220 74 J 123 æ 172 ⟩ 221 75 K 124 ø 173 222 76 L 125 å 174 « 223 µ 77 M 126 Ü 175 » 224 \		B			213 Ù	
68 D 117 u 166 ¼ 215 Û 69 E 118 v 167 ½ 216 Ÿ 70 F 119 w 168 ¾ 217 71 G 120 x 169 ¹ 218 72 H 121 y 170 " 219 73 I 122 z 171 ⟨ 220 74 J 123 æ 172 ⟩ 221 75 K 124 ø 173 222 76 L 125 å 174 « 223 µ 77 M 126 Ü 175 » 224 \		C		165 Ñ	214 Ú	
70 F 119 w 168 ¾ 217 71 G 120 x 169 ' 218 72 H 121 y 170 " 219 73 I 122 z 171 ⟨ 220 74 J 123 æ 172 ⟩ 221 75 K 124 ø 173 222 76 L 125 å 174 « 223 μ 77 M 126 Ü 175 » 224 \						
70 F 119 w 168 ¾ 217 71 G 120 x 169 ' 218 72 H 121 y 170 " 219 73 I 122 z 171 ⟨ 220 74 J 123 æ 172 ⟩ 221 75 K 124 ø 173 222 76 L 125 å 174 « 223 μ 77 M 126 Ü 175 » 224 \					216 Ÿ	
71 G 120 x 169 ' 218 72 H 121 y 170 " 219 73 I 122 z 171 (220 74 J 123 æ 172) 221 75 K 124 Ø 173 222 76 L 125 å 174 « 223 μ 77 M 126 Ü 175 » 224 \		F				
72 H 121 y 170 " 219 73 I 122 z 171 α 220 74 J 123 æ 172 γ 221 75 K 124 ø 173 222 76 L 125 å 174 « 223 μ 77 M 126 Ü 175 » 224 \						
73 I 122 z 171 ⟨ 220 74 J 123 æ 172 ⟩ 221 75 K 124 ø 173 222 76 L 125 å 174 « 223 μ 77 M 126 Ü 175 » 224 \						
74 J 123 æ 172 γ 221 75 K 124 ø 173 222 76 L 125 å 174 « 223 μ 77 M 126 Ü 175 » 224 \						
75 K 124 Ø 173 222 76 L 125 å 174 « 223 μ 77 M 126 Ü 175 » 224 \						
76 L 125 å 174 « 223 μ 77 M 126 Ü 175 » 224 \						
77 M 126 Ü 175 » 224 \(\)						
79 O 128 Ç 177 õ 226 ß						
80 P 129 ü 178 ¥ 227						

SCHRIFTMUSTER

Bitmap Fonts (nicht proportional)

Font 01 (8 x 11) Verhältnis 3:3

Font 02 (12 x 17) Verhältnis 3:3

Font 03 (18 x 26) Verhältnis 2:2

Font 04 (40 x 56) Verhältnis 1:1

Font 05 (18 x 32 mit Unterlängen) Verhältnis 2:2

Font 07 (12 x 22 mit Unterlängen) Verhältnis 2:2

Bitmap Fonts (proportional)

Font 21 (10 proportional) Verhältnis 3:3

Font 22 (18 proportional) Verhältnis 2:2

Font 23 (26 proportional) Verhältnis 2:2

Font 24 (56 proportional) Verhältnis 1:1

Font 28 (40 proportional) Verhältnis 1:1

Font 29 (8 proportional) Verhältnis 5:5

INDEX

Α

Abreißkante (Offset 4), Parametersatz	44
Abtastposition, Parametersatz	37
Anschlussbelegung RS485/RS422, serielle Datenübertragung	3
ANSI Zeichensatz, Zeichensatz	65
Auslesen, Konfiguration	60
Autostatus	61
В	
Bahnenanzahl, Parametersatz	36
Barcode	30
Drehung	6
Maskensatz	
Beispiel	
Grafik, PCX Format	28
Maskensatz	
Textsatz	
Betriebsart	
Messer, Parametersatz	55
Spender, Parametersatz	
Bitmap Fonts, Schriftmuster	
Brennstärke, Parametersatz	
C	
CODABLOCK F, Maskensatz	
Codepage 437, Zeichensatz	
Codepage 850, Zeichensatz	
Codepage 852, Zeichensatz	
Codepage 857, Zeichensatz	
Codepage, Parametersatz	41
D	
DataMatrix, Maskensatz	18
Datenformat	
Allgemeines	7
Erklärungen	8
Datenspeicher, Parametersatz	43
Datum/Uhrzeit	
Datum	
Sommer-/Winterzeit	
Sommerzeit Beginn	
Sommerzeit Ende	
Uhrzeit	
Zeitverschiebung	
DHCP Unterstützung, Parametersatz	53
Drehung	_
Barcode	
Grafik	
Text	6
Druck Construit district Parameters of	40
Geschwindigkeit, Parametersatz	
Starten, Parametersatz	
Druckaufträge abbrechen, Parametersatz	
Drucken, Zeilenzahl	
Druckername (Netzwerk), Parametersatz	
Druckersprache, Parametersatz	
Druckkopf Temperatur, Parametersatz	46

Ε

ETB, Parametersatz	42
Etiketten	
Ausrichtung, Parametersatz	36
Länge in 1/100 mm, Parametersatz	
Messen, Parametersatz	34
Typ, Parametersatz	34
Etiketten Parameter	
Abtastposition	37
Anzahi Bahnen	36
Brennstärke	
Etikett drehen	37
Etikett messen	
Etikett spiegeln	
Etikettenausrichtung	
Etiketten-Fehlerlänge	
Etikettenlänge in 1/100 mm	
Etikettenlichtschranke	
Etikettentyp	
Schlitzlänge in 1/100 mm	
Spaltenbreite	
Etikettenbreite in 1/100 mm, Parametersatz	
Etikettenlichtschranke	
Parametersatz	34
Pegel, maximal	
Pegel, minimal	
Schaltschwelle	
Wert abfragen (Etikettenlichtschranke)	
Etikettenparameter	
Etikett spiegeln/drehen	37
Etikettenbreite in 1/100 mm	
Synchronisieren	
Externe Druckparameter, Parametersatz	
•	
F	
Fehler ID auslesen, Parametersatz	47
Fehler zurücksetzen, Parametersatz	
Fehlertext auslesen, Parametersatz	
Feldattribute/Feldeigenschaften, Definition	
Feldnamen, Definition	
Feldverwaltung, Parametersatz	
Fragesätze unbekannt, Reaktion	
Fußpunkt bestimmen	
·	
G	
Gateway Adresse (Netzwerk), Parametersatz	53
GEM Dänisch, Zeichensatz	
GEM Deutsch, Zeichensatz	
GEM Englisch, Zeichensatz	
GEM Französisch, Zeichensatz	
GEM Schwedisch, Zeichensatz	
Geräte Parameter	73
Codepage	11
Druckersprache	
Druckgeschwindigkeit	
Externe Druckparameter	
Feldverwaltung	
Transferhandüherwachung	40

Grafik	
Allgemeines Format	26
Drehung	6
Intern, Maskensatz	23
PCX Format, Allgemeines	27
PCX Format, Beispiel	28
GS1 DataBar (RSS), Maskensatz	
1	
1	
IP Adresse (Netzwerk), Parametersatz	52
ITF 14, Maskensatz	15
K	
Kettenfeld, Variable	29
Kilometerstand	20
Drucker, Parametersatz	46
Druckkopf, Parametersatz	
Konfiguration	
Auslesen	60
Permanent speichern	
L	
Lichtschranke	
Pegel (maximal), Parametersatz	38
Pegel (minimal), Parametersatz	
Linie, Maskensatz	
M	
	
MAC Adresse (Netzwerk), Parametersatz	54
Maskensatz	
Barcode	
Beispiel	
CODABLOCK F	
DataMatrix	
Grafik intern	
GS1 DataBar (RSS)	
ITF 14	
Linie	22
MAXICODE	
PDF417	
QR Code	
Rechteck	
Text	
MAXICODE, Maskensatz	17
Messer (Option)	
Betriebsart	
Offset	
Offset, Parametersatz	45

Ν

Netzwerk (Option)	
DHCP Unterstützung	53
Druckername	
Gateway Adresse	
IP Adresse	
MAC Adresse	
Netzmaske	
Reset Netzwerk Device	
Übertragungsmodus	
Nullpunkt Verschiebung (Offset 2), Parametersatz	
Numerator (erweitert), Variable	
Numerator, Variable	
Tamorator, Tamado IIII	
0	
Offact Worth	
Offset Werte	4.4
Abreißkante (Offset 4)	
Messer (Option) Offset	
Nullpunktverschiebung (Offset 2)	
Spende Offset	
X-Werteverschiebung (Offset 3)	44
Р	
Parallele Datenübertragung	
Allgemeines	
Anschluss	5
Parametersätze	
Datum/Uhrzeit	
Druck starten	
Druckaufträge abbrechen	
Drucken	
Etiketten Parameter	
Etikettenlichtschranke	
Fehler ID auslesen	
Fehler zurücksetzen	
Fehlertext auslesen	
Geräte Parameter	
Messer (Option)	
Netzwerk (Option)	52
Offset Werte	44
Remote Konsole	51
Schnittstellen	42
Service Funktionen	46
Spendelichtschranke	39, 56
Spender (Option)	56
Start-/Stopp Kommando	47
Statusdruck	50
Stückzahl Druckauftrag	48
Testdruck	50
Vorschub	50
PDF417, Maskensatz	
Portweiterleitung, Parametersatz	
-	
Q	
OR Code Maskensatz	21

R

Rechteck, Maskensatz	22
Remote Konsole, Parametersatz	51
Reset Netzwerk Device (Netzwerk), Parametersatz	54
RS232	
Hardware Handshake	2
Anschlussbelegung	
\$	
Schaltschwelle, Parametersatz	38
Schlitzlänge in 1/100 mm, Parametersatz	
Schnittstellen	
Alle Schnittstellenparameter	42
Datenspeicher	
Portweiterleitung	
Schnittstellenprotokoll	
SOH/ETB	
Unbekannte Fragesätze, Reaktion	
Schriftmuster	43
	7.5
Bitmap Fonts (nicht proportional)	
Bitmap Fonts (proportional)	/5
Serielle Datenübertragung	
Anschluss RS232	
Anschlussbelegung RS485/RS422	
Steckerbelegung, DSUB Buchse	
Xon/Xoff Protokoll	
Service Funktionen	4.0
Druckkopftemperatur	
Kilometerstand, Drucker	
Kilometerstand, Druckkopf	
SOH, Parametersatz	42
Sommer-Winterzeit (Parametersätze)	
Automatische Umstellung	
Sommerzeitbeginn	
Sommerzeitende	
Zeitverschiebung	
Spaltenbreite, Parametersatz	
Speichern permanent, Konfiguration	60
Spende	
Lichtschranke (Wert), Parametersatz	56
Lichtschranke (Zustand), Parametersatz	
Spendelichtschranke (Zustand), Parametersatz)	39
Spender (Option)	
Betriebsart	56
Spende Offset	
Start-/Stopp Kommando, Parametersatz	47
Status	
Abfrage, Datenformat	60
Druck, Parametersatz	
Rückmeldung, Datenformat	60
Stückzahl Druckauftrag, Parametersatz	
Synchronisieren, Parametersatz	

_	

Testdruck, Parametersatz	50
Text	
Drehung	
Maskensatz	
Satz, Allgemein	
Satz, Beispiel	
Transferbandüberwachung, Parametersatz	40
U	
Übertragungsmodus (Netzwerk), Parametersatz	
Uhrzeit, Parametersatz	57
V	
Variablen	
Erweiteter Numerator	31
Kettenfeld	29
Numerator	
Textaufbau	29
Währung	
Vorschub, Parametersatz	50
W	
Währung, Variable	32
Wert abfragen (Etikettenlichtschranke), Parametersatz	
X	
X-Werteverschiebung (Offset 3), Parametersatz	44
Z	
Zeichensätze	
Allgemeine Informationen	
ANSI Zeichensatz	
Codepage 437	
Codepage 850	
Codepage 852	
Codepage 857	
GEM Dänisch	
GEM Deutsch	
GEM Englisch	
GEM Französisch	
GEM Schwedisch	
Zenenzani Farameiersaiz	47



